
デジタル指示溶存酸素計

AER-102-DO

取扱説明書





はじめに

このたびは、デジタル指示溶存酸素計 [AER-102-DO](以下, 本器)をお買い上げ頂きまして, まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下,本書)は,本器の設置方法,機能,操作方法および取扱いについて説明したものです。

本書をよくお読み頂き、十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。 また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方の お手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項,注意事項を必ず守ってください。これらの警告事項,注意事項を守らなかった場合,重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- 本書の記載内容は、将来予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことが ありましたら、お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
- ・本器は、パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、 その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)



取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合, 危険な状況が起こりえて, 中程度の傷害や 軽傷を受ける可能性が想定される場合, および機器損傷の発生が 想定される場合。



警告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
- 本器は、計測機器に使用される事を意図しています。
 - 代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命に かかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・定期的なメンテナンスを弊社に依頼 (有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。 本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社 はその責任を負いかねますのでご了承ください。



輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器 (軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を 調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

1. 取付け上の注意

小注意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

・過電圧カテゴリⅡ、汚染度2

[本器の使用は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- 可燃性、爆発性ガスのないところ。
- 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が0~50 ℃で急激な温度変化および氷結の可能性がない ところ。
- ・湿度が35~85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- 水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御幣に設置する場合、制御幣の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50 ℃を超えな いようにしてください。

本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置 しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

⚠ 注 意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- 本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。 適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる 恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ, 遮断器およびヒューズを内蔵していません。 必ず本器の近くに電源スイッチ, 遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・接地端子は、安全のため必ず接地(D種接地)してください。 接地は、モータなど電気機器の接地と分離してください。
- ・入力端子に接続される溶存酸素検出器に、商用電源が接触または印加されないようにしてく ださい。
- ・溶存酸素検出器は、オプテックス株式会社製をご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

溶存酸素検出器ケーブルの注意点

溶存酸素検出器ケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。

・溶存酸素検出器ケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり、手垢や油で汚したりして、絶縁が低下しないようにしてください。

絶縁が低下すると、表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。

万一汚れた場合は、アルコールなどで拭き、よく乾燥させてください。

- ・校正や点検・交換時のために、溶存酸素検出器ケーブルは余裕をもって配線してくだ さい。
- ・溶存酸素検出器ケーブル,中継ケーブルは、モータなどの誘導を与える機器の付近や それらの電源ケーブルとは離して配線してください。

接続

溶存酸素検出器ケーブルには、以下の端子があります。

記 号	端 子
RS-485(SENSOR INPUT)	溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)
RS-485(SENSOR INPUT)	溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)
POWER FOR SENSOR	外部電源(+)端子(赤)
POWER FOR SENSOR	外部電源(-)端子(黒)および溶存酸素検出器シールド

※溶存酸素検出器の白色と茶色の線は使用しませんので,切断および絶縁処理を行ってく ださい。

他の端子に接触すると、故障の原因になります。

3. 運転, 保守時の注意

⚠ 注 意

- ・感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こ る可能性があります。
- ・本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。 (シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

本書の本文中、用語を以下のような総称で記述しています。

総称	用 語
表示モード	溶存酸素濃度/温度表示モード、溶存酸素飽和率/温度表示モード、
	酸素分圧/温度表示モード

本書および本器に使用している数字,アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。 キャラクタ対応表

表示	-∤		1	Ωį	m	4	5	5	7	8	3	Ľ	F
数字	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$^{\circ}$	°F
表示	R	Ь	_	ដ	Ε	F	5	\mathcal{H}	;	ij	K	L	M
アルファベット	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М
表示	N	o	P		R	٦,	;_	Ш	1,	W	X	님	7
アルファベット	Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z

目 次

1.	形	名		. 8
	1.1		形名の説明	8
	1.2		形名銘板の表示方法	8
2.	各	部の	D名称とはたらき	
3.	本	器ま	8よび溶存酸素検出器の取り付け	10
	3.1		場所の選定	10
	3.2		外形寸法図(単位: mm)	10
	3.3		パネルカット図(単位: mm)	11
	3.4		本器の取り付け、取り外し	12
	3.5		溶存酸素検出器について	13
	3	.5.1	Ⅰ 梱包内容	13
	3	.5.2	2 使用上のご注意	13
	3	.5.3		
	3	.5.4	4 センサキャップの取り付け	15
	3	.5.5		
	3	.5.6	6 溶存酸素検出器ケーブルの延長	18
4.	配	線		
	4.1		リード線圧着端子について	20
	4.2		端子配列	21
	4.3		配線例	
5.	+	一挡	操作の概要と設定グループの構成	24
	5.1		キー操作の概要	24
	5.2		設定グループの構成	24
6.	仕	様討	设定	26
	6.1		電源投入	
	6.2		溶存酸素濃度入力機能設定グループ	
	6.3		伝送出力1設定グループ	
	6.4		伝送出力2設定グループ	
	6.5		EVT1 動作設定グループ	
	6.6		EVT2 動作設定グループ	40
	6.7		EVT3 動作設定グループ	40
	6.8		EVT4 動作設定グループ	
	6.9		通信機能設定グループ	
	6.10	0	洗浄機能設定グループ	43
	6.11		固有機能設定グループ	
	6.12		自己診断グループ	
	6.13	3	データクリアグループ	53
7.	校			
	7.1		溶存酸素濃度校正	54
			準備	
			2 溶存酸素濃度1点校正モード	
	7	.1.3		
	7	.1.4	4 濃度オプション校正モード	60
	7.2		伝送出力1調整モード	
	7.3		伝送出力 2 調整モード	63

8. 測 定		65
8.1	測定を開始する	65
8.2	測定レンジ範囲外について	65
8.3	エラー表示について	66
8.4	伝送出力 1, 伝送出力 2 について	66
8.5	自己診断出力について	67
8.6	EVT1~4 出力について	68
8.7	センサキャップ交換タイマ出力について	71
8.8	洗浄出力について	72
8.9	強制洗浄モードについて	73
9. 仕様		. 74
9.1	本器の仕様	74
9.1.	1 標準仕様	74
9.1.	2 オプション仕様	81
9.2	溶存酸素検出器の仕様	82
10. 故障	iかな?と思ったら	. 83
10.1	表示について	83
10.2	キー操作について	
11. キャ	ラクター覧表	85
11.1	設定グループー覧	85
11.2	溶存酸素濃度校正	
11.3	伝送出力1調整モード	
11.4	伝送出力 2 調整モード	
11.5	溶存酸素濃度入力機能設定グループ	
11.6	伝送出力 1 設定グループ	
11.7	伝送出力 2 設定グループ	
11.8	EVT1 動作設定グループ	
11.9	EVT2 動作設定グループ	
11.10		
11.11	EVT4 動作設定グループ	
11.12		
11.13		
	固有機能設定グループ	
	自己診断グループ	
	データクリアグループ	
	エラーコードー覧	
	-操作フローチャート	
• • •	・入れ	
13.1	お手入れ	
	定期点検	
13.3	消耗品交換	
	校 正	
	長期保管	
14. 管 3	<u>덕</u>	. 111

1. 形 名


1.1 形名の説明

AER-10	2-	DO		,	
入力点数	2				2点
入力 DO				蛍光式溶存酸素検出器	
電源電圧 1		100~240 V AC(標準)		100~240 V AC(標準)	
		1		24 V AC/DC(*)	
オプション		C5 シリアル通信 RS-485		シリアル通信 RS-485	
		EVT3	EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)		


(*): 電源電圧は 100~240 VAC が標準です。24 VAC/DC をご注文の場合のみ,入力記号の後に[1]を記述しています。

1.2 形名銘板の表示方法

形名銘板は、ケース左側面に貼ってあります。



2. 各部の名称とはたらき



表示器

溶存酸素濃度	溶存酸素濃度および設定モード時設定キャラクタを赤/緑/橙色表示
表示器	器に表示します。
	[バックライト点灯箇所選択(P.44)および溶存酸素濃度表示色切替選
	択(P.45)]の選択内容により表示が異なります。
温度表示器	温度および設定モード時設定値を緑色表示器に表示します。
	[バックライト点灯箇所選択(P.44)]の選択内容により表示が異なり
	ます。
出力表示器	バックライト 緑色
	伝送出力量に応じてバーグラフが点灯します。
	[バーグラフ表示選択(P.46)]の選択内容により表示が異なります。

動作表示灯 : バックライト 橙色


EVT1	EVT1 出力(接点出力 1)が ON の時, 点灯します。
EVT2	EVT2 出力(接点出力 2)が ON の時, 点灯します。
EVT3	EVT3 出力(接点出力 3)(オプション: EVT3)が ON の時, 点灯します。
EVT4	EVT4 出力(接点出力 4)(オプション: EVT3)が ON の時, 点灯します。
T/R	シリアル通信(オプション: C5)TX 出力(送信)時, 点灯します。
LOCK	設定値ロック 1, 2, 3 選択時, 点灯します。

キー

△アップキー	設定値の数値を増加させます。		
▽ダウンキー	設定値の数値を減少させます。		
MODE モードキー グループ選択を行います。			
SETセットキー	設定モードの切替え、設定値の登録を行います。		

3. 本器および溶存酸素検出器の取り付け

3.1 場所の選定



温度: $0\sim50$ $^{\circ}$ 、湿度: $35\sim85$ %RH(ただし、氷結および結露のないところ) 制御盤に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が 50 $^{\circ}$ を超えないようにしてください。

本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。


[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

・過電圧カテゴリⅡ,汚染度2


[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・ 可燃性, 爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が 0~50 ℃(32~122 ℉)で、急激な温度変化および 氷結の可能性がないところ。
- ・湿度は 35~85 %RH で、結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。


3.2 外形寸法図(単位: mm)



(図3.2-1)



横方向密接取付の場合、防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。



(図3.3-1)

⚠ 警告

ケースは樹脂製ですので、ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると、ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。

締め付けトルクは, 0.12 N·mを指定してください。

本器の取り付け


防塵防滴 IP66 仕様を満たすため、本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。

取付け可能なパネル厚さ: 1~8 mm。

- (1) 本器をパネル前面から挿入してください。
- (2) ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け、ねじを締付けて固定してください。

本器の取り外し

- (1) 本器の供給電源を切り、配線を全て外してください。
- (2) ねじ式取付金具のねじを緩め、ねじ式取付金具を外してください。
- (3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。



(図3.4-1)

3.5 溶存酸素検出器について

3.5.1 梱包内容

溶存酸素検出器の梱包内容は以下の通りです。







検出器(DOS-20)

センサキャップ(DOS-CP) (図3.5.1-1)


校正容器


3.5.2 使用上のご注意



注 意

溶存酸素検出器を水質測定以外には使用しないでください。






ケーブルを傷つけないでください。 溶存酸素検出器を引き上げる時や設 置時などケーブルが壁などにすれた り傷つく恐れのある場合,ケーブルを スパイラルチューブなどで保護して ください。


ケーブルが傷つきますと浸水により 故障や火災,感電の原因となります。

3.5.3 各部の名称




⚠ 注 意

- ・取り付ける前に、溶存酸素検出器本体のO-リングにねじれや溝から外れていない か確認してください。
- ・センサキャップは、取り付ける直前に密封 パックから取り出し、速やかに取り付けて ください。
- ・センサキャップ内にほこりや水が入らないように取り付けてください。正しく測定ができなくなります。
- ・センサキャップの保管容器には、右図に示 す場所に製造日が記載されています。




(図3.5.4-1)


(1) 保護カバーを回して溶存酸素検出器から外し、赤い保護キャップを取り外してください。取り外した保護キャップは保管してください。




(2) 付属のセンサキャップを保管用ケースから取り出してください。




(3) センサキャップの矢印と溶存酸素検出器本体の矢印を合わせた状態で、センサキャップをまっすぐ押し当て、隙間が無くなるまで押し込んでください。



(4) 保護カバーを取り付けてください。




設置作業時は電源ケーブルを供給元から外し、最後に電源ケーブルを配線してください。



推奨

- ・別売品として、溶存酸素検出器取付アタッチメント(DA-1)をご用意しております。 流速の速い設置場所などにご使用ください。
- ・浸漬ホルダーには、下図に記載の①~④が付属されています。 塩ビパイプ(VP-40)は、お客様にてご用意ください。




(図3.5.5-5)

3.5.6 溶存酸素検出器ケーブルの延長

検出器ケーブルは標準10 mです。

延長する場合、下図を参考に延長してください。

なお、延長する場合はプルボックス等での接続をお薦めします。



延長可能ケーブル長1200 m(公称断面積: 0.2~1.25 mm²) (図 3.5.6-1)

4. 配線



配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性 があります。

⚠ 注 意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。 リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。 適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる 恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。 必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・接地端子は、安全のため必ず接地(D種接地)してください。 接地は、モータなど電気機器の接地と分離してください。
- ・入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・溶存酸素検出器は、本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

⚠ 注 意

溶存酸素検出器ケーブルの注意点

溶存酸素検出器ケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。

・溶存酸素検出器ケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり、手垢や油で汚したりして、絶縁が低下しないようにしてください。

絶縁が低下すると、表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。

万一汚れた場合は、アルコールなどで拭き、よく乾燥させてください。

- ・校正や点検・交換時のために、溶存酸素検出器ケーブルは余裕をもって配線してくだ さい。
- ・溶存酸素検出器ケーブル、中継ケーブルは、モータなどの誘導を与える機器の付近や それらの電源ケーブルとは離して配線してください。

接続

溶存酸素検出器ケーブルには、以下の端子があります。

THE REPORT OF THE PARTY OF THE	A TO PARTITION OF THE P				
記 号	端 子				
RS-485(SENSOR INPUT)	溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)				
RS-485(SENSOR INPUT)	溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)				
POWER FOR SENSOR	外部電源(+)端子(赤)				
POWER FOR SENSOR	外部電源(-)端子(黒)および溶存酸素検出器シールド				


[※]溶存酸素検出器の白色と茶色の線は使用しませんので、切断および絶縁処理を行ってください。

他の端子に接触すると、故障の原因になります。

4.1 リード線圧着端子について


下記のような, M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。 締め付けトルクは 0.63 N·m を指定してください。

圧着端子	メーカ	形名	締め付けトルク
Y形	ニチフ端子	TMEV1.25Y-3	
Y 形	日本圧着端子	VD1.25-B3A	0 C2 N
— п /.	ニチフ端子	TMEV1.25-3	0.63 N·m
丸形	日本圧着端子	V1.25-3	




4.2 端子配列


標準仕様




オプション: EVT3



オプション: C5




オプション: C5, EVT3



記 号	説 明
GND	接地
POWER SUPPLY	電源電圧
	100~240 VAC または 24 VAC/DC(形名の後に 1 付加時)
	24 V DC の場合, 極性を間違わないようにしてください。
EVT1	EVT1 出力(接点出力 1)
EVT2	EVT2 出力(接点出力 2)
TRANSMIT OUTPUT1	伝送出力1
TRANSMIT OUTPUT2	伝送出力 2
SELFCHECK OUTPUT	自己診断出力(接点出力)
DO POWER FOR SENSOR	外部電源の(+)端子(赤)
DO POWER FOR SENSOR	外部電源の(-)端子および溶存酸素検出器シールド(黒)
DO RS-485(sensor input)	溶存酸素検出器 YB(+)入力端子(青)
DO RS-485(sensor input)	溶存酸素検出器 YA(-)入力端子(緑)
RS-485	シリアル通信 RS-485(オプション: C5)
	2個のコネクタは,内部で結線されています。付属の
	ワイヤハーネス C5J および C0J を使用してください。
EVT3	EVT3 出力(接点出力 3)(オプション: EVT3)
	付属のワイヤハーネス HBJ を使用してください。
EVT4	EVT4 出力(接点出力 4)(オプション: EVT3)
	付属のワイヤハーネス HBJ を使用してください。

4.3 配線例

配線例を下図に示します。



- (*1): パワーサプライ(12~36 V DC)は、お客様にてご用意ください。
- (*2): 溶存酸素検出器の白色と茶色の線は、使用しませんので、切断および絶縁処理を行ってください。 他の端子に接触すると、故障の原因になります。
- (*3): 溶存酸素検出器シールドは、絶縁処理を行い、黒色の線と共に外部電源の(-)端子に接続してください。

5. キー操作の概要と設定グループの構成

5.1 キー操作の概要

本器のキー操作は、設定項目をグループ分けしたグループ選択モードの構成になっています。

表示モードまたは洗浄出力モードの時、MODEキーを押すと、グループ選択モードに移行します。

MODE キーでグループを選択し、SET キーを押すと、各設定項目に移行します。 各設定(選択)項目の設定(選択)は、 \triangle キーまたは ∇ キーで行い、SET キーで登録します。

各設定(選択)項目内で、MODE キーを約3秒間押し続けると、表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

5.2 設定グループの構成

設定グループの構成を、P.25 に示します。

設定(選択)項目について

の設定グループおよび設定(選択)項目は、オプションが付加されていない場合、表示しません。

- (*1): 洗浄出力モードで, 洗浄動作中(洗浄動作時間および洗浄待機時間), 測定値(溶存酸素濃度, 溶存酸素飽和率, 酸素分圧, 温度)はホールドします。
- (*2): 2点校正モードで、1点目校正(100%飽和校正)中にエラーが発生した場合、 MODE キーまたはSET キーを押すと、表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
- (*3): データクリア確認選択の選択内容により、以下のように動作します。
 - ・データクリア中止を選択した場合、データクリアを行わずに、データクリア中止前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
 - ・データクリア実行を選択した場合,データクリアを行い,データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア実行時全表示が一瞬消灯します。)

キー操作について

・ Δ , MODE, SET: Δ , MODE, SET キーを押すと, 矢印の項目に移行することを表しています。


SET , MODE 点線の矢印は, SET キーまたは MODE キーを数回押すことを表しています。

・▽+MODE (3 秒): ▽キーを押しながら、MODE キーを約3秒間押し続けると 矢印の項目に移行することを表しています。

• SET (3 秒), MODE (3 秒): SET キーまたはMODE キーを約3秒間押し続けると, 矢印 の項目に移行することを表しています。

・ \triangle + SET (3 秒): \triangle キーを押しながら、SET キーを約 3 秒間押し続けると 矢印の項目に移行することを表しています。

・▽+SET(3秒): ▽キーを押しながら、SETキーを約3秒間押し続けると 矢印の項目に移行することを表しています。



6. 仕様設定

本器をお使いになる前に、溶存酸素濃度入力、伝送出力 1、伝送出力 2、EVT1, EVT2、EVT3(オプション: EVT3), EVT4(オプション: EVT3)動作、通信(オプション: C5)、洗浄および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。これを仕様設定といいます。

仕様設定は,溶存酸素濃度入力機能,伝送出力 1,伝送出力 2, EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作,通信機能,洗浄機能および固有機能の各設定グループで行います。

工場出荷初期値のままでよい場合や, すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合, 仕様設定は必要ありません。[7. 校 正(P.54)]に進んでください。

6.1 電源投入

電源投入後,約8秒間は溶存酸素濃度表示器,温度表示器に下記のキャラクタを表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	do
温度表示器	□□ は□□(バージョン番号 例: 1.00)


この間すべての出力は OFF,動作表示灯は消灯します。

その後, [バックライト点灯箇所選択(P.44)]で選択した項目を表示し、測定を開始します。

この状態を、表示モードまたは洗浄出力モードといいます。

表示の切り替え

△キーを押す毎に、下記のように表示が切り替わります。



6.2 溶存酸素濃度入力機能設定グループ

溶存酸素濃度入力機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① F.N.c. 表示モードまたは洗浄出力モードで、MODE キーを押してください。
- ② dFc「 SETキーを押してください。

溶存酸素濃度入力機能設定グループに移行し,信号出力応答時間設定項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
dF∈[□	信号出力応答時間設定	60 秒	
- 5 <i>0</i>	・信号出力応答時間を設定します。		
	設定した信号出力応答時間分,移動平	^Z 均を行い,データ更新周期 (5	
	秒)に測定値を入れ替えます。		
	移動平均回数は、下記のようになりま	きす。	
	移動平均回数=信号出力応答時間÷データ更新周期(5 秒)		
	(例) 信号出力応答時間を50秒に設定した場合,移動平均回数は,		
	50/5=10回となります。		
	ただし,溶存酸素濃度校正モード,伝送出力 1 調整モードまたは伝		
	送出力2調整モードの時,信号出力応答時間設定は無効となります。		
	・5~600 秒		
48LT	塩分濃度補正設定	0 PSU	
	・塩分濃度の補正値を設定します。		
	・0∼42 PSU		
SEALK	海抜補正設定	0 m	
	・海抜を設定します。		
	∙ 0∼5000 m		

6.3 伝送出力1設定グループ

伝送出力1設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① 「兄ュー 表示モードまたは洗浄出力モードで, MODE キーを 2 回押してください。
- ② 「Ro」: SET キーを押してください。

伝送出力 1 設定グループに移行し、伝送出力 1 動作選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
rroh!	伝送出力1動作選択	溶存酸素濃度伝送	
do	・伝送出力1の動作を選択します。		
	・ do ̄ ̄:溶存酸素濃度伝送		
	WEMP:水温伝送		
	dohAli:溶存酸素飽和率伝送		
	以PRE5 : 酸素分圧伝送		
	/"ll'(三):EVT1 MV 伝送		
	<i>//ル2</i> : EVT2 MV 伝送		
	<i>/*11/ ヨ</i> ニョ: EVT3 MV 伝送(*)		
	/サル´ト(::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
[FRLH	伝送出力1上限設定	20.00 mg/L	
□2000	・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。		
	伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合, 伝		
	送出力 1 は 4 mA DC 固定になります	0	
	・溶存酸素濃度伝送 : 伝送出力 1 下降	₹値~20.00 mg/L	
	水温伝送 : 伝送出力 1 下降	見値~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率伝送: 伝送出力 1 下降	₹値~200.0 %	
	酸素分圧伝送 : 伝送出力 1 下降	"	
	EVT1~4 MV 伝送 : 伝送出力 1 下降	艮值~100.0 %	
FRLL I	伝送出力 1 下限設定	0.00 mg/L	
	・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力	,	
	伝送出力1上限値と伝送出力1下限値		
	送出力 1 は 4 mA DC 固定になります		
	・溶存酸素濃度伝送 : 0.00 mg/L~伝:		
	水温伝送 : 0.0 ℃~伝送出	• • •	
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0%~伝送出		
	酸素分圧伝送 : 0.0 kPa~伝送		
	EVT1~4 MV 伝送 :0.0 %~伝送出	力 1 上限値	

(*): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合,表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
[Re5]	校正時伝送出力1出力状態選択	直前値ホールド
<i>bEFH</i> □	・溶存酸素濃度校正時の伝送出力 1 の出	台力状態を選択します。
	- LEFH : 直前値ホールド	
	<i>┗ΕΓΗ</i> □:設定値ホールド([校正時伝	送出力 1 設定値ホールド設定]
	で設定した値を出力します	广。)
	PVH : 測定値(溶存酸素濃度校正	時の測定値を出力します。)
IRSE!	校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定	0.00 mg/L
	・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定し	、ます。
	[校正時伝送出力1出力状態選択]で、	┗EΓH□(設定値ホールド)以外
	を選択した場合、この設定項目は表示	しません。
	・溶存酸素濃度伝送 : 0.00~20.00 mg	g/L
	水温伝送 : 0.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0~200.0 %	
	酸素分圧伝送 : 0.0~150.0 kPa	ı
	EVT1~4 MV 伝送 :0.0~100.0 %	

6.4 伝送出力2設定グループ

伝送出力2設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① 「Rand 表示モードまたは洗浄出力モードで、MODE キーを3回押してください。
- ② 「兄oら」 SET キーを押してください。

伝送出力2設定グループに移行し、伝送出力2動作選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
[Roh2	伝送出力2動作選択	溶存酸素濃度伝送	
do	・伝送出力2の動作を選択します。		
	・ do ̄ ̄:溶存酸素濃度伝送		
	WFEMP : 水温伝送		
	dohAF:溶存酸素飽和率伝送		
	以PRE5 : 酸素分圧伝送		
	<i>''''、</i> [: EVT1 MV 伝送		
	<i>州ル</i> 2 : EVT2 MV 伝送		
	<i>/៕/ ヨ</i> ニニ:EVT3 MV 伝送(*)		
	/イル/ 님 : EVT4 MV 伝送(*)		
[RLH2	伝送出力 2 上限設定	20.00 mg/L	
□2000	・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力	力する時の値)を設定します。	
	伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合, 伝		
	送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。		
	・溶存酸素濃度伝送 : 伝送出力2下隙	₹値~20.00 mg/L	
	水温伝送 : 伝送出力 2 下降	見値~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率伝送: 伝送出力 2 下降	₹値~200.0 %	
	酸素分圧伝送 : 伝送出力 2 下限値~150.0 kPa		
	EVT1~4 MV 伝送 : 伝送出力 2 下降	艮值~100.0 %	
[FRLLZ	伝送出力2下限設定	0.00 mg/L	
	・伝送出力 2 の下限値(4 mA DC を出力	する時の値)を設定します。	
	伝送出力2上限値と伝送出力2下限値	直を同じ値に設定した場合, 伝	
	送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。		
	・溶存酸素濃度伝送 : 0.00 mg/L~伝法		
	水温伝送 : 0.0 ℃~伝送出		
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0 %~伝送出		
	酸素分圧伝送 : 0.0 kPa~伝送		
	EVT1~4 MV 伝送 : 0.0 %~伝送出		

(*): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合,表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
TRE52	校正時伝送出力2出力状態選択	直前値ホールド
<i>bEFH</i> □	・溶存酸素濃度校正時の伝送出力2の出	力状態を選択します。
	• BEFA : 直前値ホールド	
	┗- 	送出力2設定値ホールド設定]
	で設定した値を出力します	F。)
	PVH : 測定値(溶存酸素濃度校正	時の測定値を出力します。)
[RSE	校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定	0.00 mg/L
	・伝送出力2の設定値ホールドを設定し	ます。
	[校正時伝送出力 2 出力状態選択]で、	┗EΓH□(設定値ホールド)以外
	を選択した場合、この設定項目は表示	しません。
	・溶存酸素濃度伝送 : 0.00~20.00 mg	g/L
	水温伝送 : 0.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0~200.0 %	
	酸素分圧伝送 : 0.0~150.0 kPa	ı
	EVT1~4 MV 伝送 :0.0~100.0 %	

6.5 EVT1 動作設定グループ

EVT1 動作設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① El/「.a.! 表示モードまたは洗浄出力モードで、MODE キーを 4 回押してください。
- ② *EV「 IF* SET キーを押してください。

EVT1 動作設定グループに移行し、EVT1 動作選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲 工場出荷初期値	
EKT IF	EVT1 動作選択 動作無し	
	・EVT1 出力(接点出力 1)の動作を選択します。 [注 意] EVT1 の動作を変更した場合、EVT1 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。	
	・	
E5K I	EVT1 設定	
	 ・EVT1 の設定値を設定します。 ・[EVT1 動作選択]で、(動作無し)、「(動作無し)、「	

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
EP (EVT1 比例帯設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
		水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	・EVT1 の比例帯を設定します。		
	設定値を 0.00 または 0.0 にす	ると,ON/OFF 動作になります。	
	・[EVT1 動作選択]で, do_HL(溶存酸素濃度入力上下限個別動作),	
		動作),┛┛┕ЫЬ(溶存酸素飽和率入力	
	•		
	択した場合,この設定項目は表	•	
	・溶存酸素濃度入力 : 0.00~20	0.00 mg/L	
	水温入力 : 0.0~50	0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0.0~20	0.0 %	
	酸素分圧入力 : 0.0~15	0.0 kPa	
E IRST	EVT1 リセット設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
		水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.0 %	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	・EVT1 のリセット値を設定します。		
		溶存酸素濃度入力上下限個別動作),	
		動作),┛┛┕ЫЬ(溶存酸素飽和率入力	
	上下限個別動作)または <i>は2008</i>		
	択した場合,この設定項目は表	示しません。	
	・ON/OFF 動作の場合,この設定	で項目は表示しません。	
	・溶存酸素濃度入力 : -2.00 ~2	.00 mg/L	
	水温入力 : -5.0~5.) °C	
	溶存酸素飽和率入力:-20.0~2	0.0 %	
	酸素分圧入力 : -15.0~1	5.0 kPa	
EldiF	EVT1 動作幅選択	基準値	
5d! F□	・EVT1 出力の動作幅設定方法を	選択します。(図 6.5-1)(P.37)	
	・[EVT1 動作選択]で, do_HL(溶存酸素濃度入力上下限個別動作),	
		動作), do h H L (溶存酸素飽和率入力	
	上下限個別動作)または以門只は		
	択した場合,この設定項目は表	·	
	・P動作の場合、この設定項目に	表示しません。	
	・ <i>c d! F</i> □ : 中間値		
	EVT1 設定を中心と	して上方、下方に同じ値を設定しま	
	す。上方側動作幅の	りみ設定してください。	
	SdIF□:基準値		
	EVT1 設定を基準は	上方,下方を個別に設定します。	
	上方側,下方側動作	作幅を個別に設定してください。	

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
E IdFo	EVT1 上方側動作幅設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L
		水温入力 : 1.0 ℃
		溶存酸素飽和率入力:0.1%
		酸素分圧入力 : 0.1 kPa
	・EVT1 の上方側動作幅を設定しま	
	[EVT1 動作幅選択]で, <i>∈ 点¦ F</i> □(中間値)を選択した場合,上方,下
	方共通の動作幅設定になります。	
	・[EVT1 動作選択]で, <i>do_HL</i> (溶	
		作), do h H L (溶存酸素飽和率入力
	l , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	酸素分圧入力上下限個別動作)を選
	択した場合,この設定項目は表示	
	・P動作の場合、この設定項目は表	
	・溶存酸素濃度入力 : 0.00~4.00	_
	水温入力 : 0.0~10.0	
	溶存酸素飽和率入力: 0.0~40.0	
F 1 15 1	酸素分圧入力 : 0.0~30.0	
E 18FU 	EVT1 下方側動作幅設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L
		水温入力 : 1.0 ℃
		溶存酸素飽和率入力 : 0.1 % 酸素分圧入力 : 0.1 kPa
	 . CV/T1 の下古側動佐幅な熟字〕ま	
	・EVT1 の下方側動作幅を設定します。(図 6.5-1)(P.37) ・[EVT1 動作選択]で,ਫ਼ਰੂ 光 (溶存酸素濃度入力上下限個別動作),	
		作), dahi! (溶存酸素飽和率入力
		,
	上下限個別動作)またはい PRHL (酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合,この設定項目は表示しません。	
	· ·	・じょこん。 『選択]で <i>c d¦ F</i> □(中間値)を選択した
	場合、この設定項目は表示しません	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	・溶存酸素濃度入力 : 0.00~4.00	-
	水温入力 : 0.0~10.0	-
	溶存酸素飽和率入力:0.0~40.0	%
	酸素分圧入力 : 0.0~30.0	kPa
E IONE	EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT1 の動作 ON 遅延時間を設定	します。
	EVT1 設定値を超えても, EVT1 i	動作 ON 遅延タイマで設定した時間
	を過ぎるまで EVT1 出力が ON し	ない機能です。
	・P動作の場合、この設定項目は表	示しません。
	・0~10000 秒	

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
E IOFT	EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒	
	・EVT1 の動作 OFF 遅延時間を設定し	ます。	
	EVT1 設定値を超えても,EVT1 動作		
	間を過ぎるまで EVT1 出力が OFF し	ない機能です。	
	・P動作の場合,この設定項目は表示し	しません。	
	・0~10000 秒		
E /c	EVT1 比例周期設定	30 秒	
30	・EVT1 の比例周期を設定します。		
	・[EVT1 動作選択]で、do_HL(溶存酸	素濃度入力上下限個別動作),	
	「MPHL (水温入力上下限個別動作),	•	
	上下限個別動作)またはWPRHL(酸素	分圧入力上下限個別動作)を選	
	択した場合、この設定項目は表示しる	ません。	
	・ON/OFF 動作の場合,この設定項目に	は表示しません。	
	・1~300 秒		
EloLH	EVT1 出力上限設定	100 %	
	・EVT1 出力の上限値を設定します。		
	・[EVT1 動作選択]で,da_片に(溶存酸	素濃度入力上下限個別動作),	
	「MPHL (水温入力上下限個別動作),	da 与片に(溶存酸素飽和率入力	
	上下限個別動作)またはWPRHL(酸素	分圧入力上下限個別動作)を選	
	択した場合、この設定項目は表示しる		
	・ON/OFF 動作の場合、この設定項目は表示しません。		
	・EVT1 出力下限値~100 %	T	
EloLL	EVT1 出力下限設定	0 %	
	・EVT1 出力の下限値を設定します。		
	・[EVT1 動作選択]で, do_HL(溶存酸	•	
	「MPHL (水温入力上下限個別動作),	-	
	上下限個別動作)または以戸戸出し(酸素	•	
	択した場合、この設定項目は表示し		
	・ON/OFF 動作の場合,この設定項目に	は表示しません。	
h. 10=- 1	・0 %~EVT1 出力上限値	T	
ooNF I		0秒	
	・EVT1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設	– , ,	
	ON 時間, OFF 時間を設定すると, E		
	定の周期で出力を ON/OFF させるこ	, , ,	
	・[EVT1 動作選択]で、do_片L(溶存酸	•	
	「MPHL (水温入力上下限個別動作),	•	
	上下限個別動作)または以戸戸出し(酸素	•	
	択した場合、この設定項目は表示しま		
	・P動作の場合、この設定項目は表示し	ン ません。	
	・0~10000 秒		


キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
ooff !	EVT1 出力 ON 時 出力 OFF 時間設	定 0秒	
	・EVT1 出力 ON 時の出力 OFF 時間	ョを設定します。	
	ON 時間, OFF 時間を設定すると, EVT1 出力が ON になった時, 一		
	定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.5-5)(P.39)		
	・[EVT1 動作選択]で, <i>do_HL</i> (溶	存酸素濃度入力上下限個別動作),	
	<u> </u>	作),dohHL (溶存酸素飽和率入力	
	,	酸素分圧入力上下限個別動作)を選	
	択した場合、この設定項目は表示	-	
	• P 動作の場合, この設定項目は表	で示しません。	
- , , ;;	· 0~10000 秒	次大彩丰油 库 1 上 000	
E _L 	EVT1 上下限個別下方側動作点 設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L 水温入力 : 0.0 °C	
		水価八刀	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	 ・EVT1 上下限個別の下方側動作点		
	・[EVT1 動作選択]で, do_ HL (溶	_ 12 11 _	
	「 <i>「MPHL</i> (水温入力上下限個別動作	作),do与HL(溶存酸素飽和率入力	
	上下限個別動作)または以門には、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学で		
	を選択した場合、この設定項目以	-	
	・溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L		
	水温入力 : 0.0~50.0 ℃		
	溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0 %		
E I_H	│ 酸素分圧入力 : 0.0~150.0 │ EVT1 上下限個別上方側動作点	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
	とVi エー版画別工力関勤作点 設定	水温入力 : 0.0 °C	
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	・EVT1 上下限個別の上方側動作点		
	・溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.0	00 mg/L	
	水温入力 : 0.0~50.0	${}^{\mathbb{C}}$	
	溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0		
- , , , , ,	酸素分圧入力 : 0.0~150.0		
E _HY 	│EVT1 動作すきま設定 │	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L 水温入力 : 1.0 ℃	
		一	
	 ・EVT1 上下限個別の動作すきまを		
	・溶存酸素濃度入力 : 0.01~2.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	水温入力 : 1.0~5.0 %	_	
	溶存酸素飽和率入力: 0.1~20.0	%	
	酸素分圧入力 : 0.1~15.0	kPa	

・EVT1 動作図

EVT1 動作選択	P 動作	ON/OFF 動作
・溶存酸素濃度入 力下限動作 ・水温入力下限動作 ・溶存酸素飽和率 入力下限動作 ・酸素分圧入力下 限動作 (表示値が動作点と なります)	EVT1 比例带 ON OFF EVT1 設定	EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合 EVT1 上方側動作幅設定 ON OFF EVT1 設定 EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT1 上方側 動作幅設定※ のN OFF EVT1 設定
・溶存酸素濃度入力上限動作 ・水温入力上限動作 ・溶存酸素飽和率 入力上限動作 ・酸素分圧入力上 限動作 (表示値が動作点と なります)	EVT1 比例带 ON OFF EVT1 設定	EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合 EVT1 上方側動作幅設定 ON OFF EVT1 設定 EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT1 下方側 動作幅設定※ 動作幅設定※ ON OFF EVT1 設定

(図 6.5-1)


※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定 E ldFo]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより、 [EVT1 設定 Eらい ⑤]の値で EVT1 出力が ON するようになります。 [EVT1 下方側動作幅設定 E ldFb]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより、 [EVT1 設定 Eらい ⑥]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。



(図 6.5-2)

・センサキャップ交換タイマ出力動作図

センサキャップ交換タイマ設定値を経過すると、EVT1 出力が ON します。 センサキャップ交換タイマ設定は、固有機能設定グループ内の EVT1 設定で設定してください。




・洗浄出力動作図

洗浄タイマ設定時間経過後,洗浄動作時間の間,EVT1 出力が ON します。 洗浄待機時間後,上記の動作を繰り返します。

洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中,その他の出力は OFF です。 また,測定値(溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,水温)は保持します。 洗浄動作以外の時間は,通常動作を行います。


電源を再投入した場合、再度洗浄タイマから開始します。



Ccy: 洗浄タイマ設定 Ctm: 洗浄動作時間設定 Cit: 洗浄待機時間設定

(図 6.5-4)

・EVT1 出力 ON 時間、OFF 時間を設定した時のタイミングチャート



(図 6.5-5)

6.6 EVT2 動作設定グループ

EVT2動作設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① *E.//「.a.d* 表示モードまたは洗浄出力モードで, MODE キーを 5 回押してください。
- ② EV「ZF SETキーを押してください。

EVT2 動作設定グループに移行し、EVT2 動作選択項目を表示します。

EVT2 動作設定グループの動作、表示条件および設定範囲は、EVT1 動作設定グループと同じです。

EVT2(キャラクタ fを $\overline{\mathcal{E}}$)に置き換え, EVT1 動作設定グループ(P.32 \sim 39)を参照してください。

6.7 EVT3 動作設定グループ

EVT3 動作設定グループは, EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場合,表示しません。

EVT3 動作設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ② EV「3F SETキーを押してください。

EVT3 動作設定グループに移行し、EVT3 動作選択項目を表示します。

EVT3 動作設定グループの動作、表示条件および設定範囲は、EVT1 動作設定グループ と同じです。

EVT3(キャラクタ 「を∃)に置き換え, EVT1 動作設定グループ(P.32~39)を参照してください。

6.8 EVT4 動作設定グループ

EVT4 動作設定グループは, EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場合,表示しません。

EVT4動作設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① E / Γ_{\triangle} 表示モードまたは洗浄出力モードで、MODEキーを7回押してください。
- ② EV「UF SETキーを押してください。

EVT4 動作設定グループに移行し、EVT4 動作選択項目を表示します。

EVT4 動作設定グループの動作、表示条件および設定範囲は、EVT1 動作設定グループ と同じです。

EVT4(キャラクタ fをf)に置き換え, EVT1 動作設定グループ(P.32 \sim 39)を参照してください。

6.9 通信機能設定グループ

通信機能設定グループは、シリアル通信(オプション: **C5**)を付加していない場合、表示しません。

通信機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① **C.D.M.M.** 表示モードまたは洗浄出力モードで, MODE キーを 6 回押してください。 EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加している場合, MODE キーを 8 回押してください。
- ② c M 5 L SET キーを押してください。 通信機能設定グループに移行し, 通信プロトコル選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
-M5L	通信プロトコル選択	神港標準
NBML	・通信プロトコルを選択します。	
	・シリアル通信(オプション: C5)を付加し	していない場合,この選択項目
	は表示しません。	
	・ <i>NaML</i> : 神港標準	
	Mad∄□:MODBUS ASCII モード	
	<i>MadR</i> □: MODBUS RTU モード	
c MNo	機器番号設定	0
	・本器を複数台接続して通信を行う場合	,各計器に個別の機器番号を設
	定します。	
	・シリアル通信(オプション: C5)を付加し	していない場合, この設定項目
	は表示しません。	
	• 0~95	
_M5P	通信速度選択	9600 bps
<u> </u>	・ホストコンピュータ側の通信速度に合	
	・シリアル通信(オプション: C5)を付加し	」ていない場合, この選択項目
	は表示しません。	
	• 35 : 9600 bps	
	☐ /52 : 19200 bps	
_MF[38400 bps	フル・ルル田米を
JEKN	データビットパリティ選択	7 ビット/偶数
11 <u> </u>	・データビットおよびパリティを選択し ・シリアル通信(オプション: C5)を付加し	, 0
	・ ン	ンでがない場合、この選択項目
	・8NoN : 8 ビット/無し	
	TNoN : 7 ビット/無し	
	BELN : 8 ビット/偶数	
	7EVN : 7 ビット/偶数	
	Bodd □:8ビット/奇数	

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
EM4F	ストップビット選択	ストップビット 1
	ストップビットを選択します。	
	・シリアル通信(オプション: C5) を付加し	していない場合, この選択項目
	は表示しません。	
	・	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	

6.10 洗浄機能設定グループ

洗浄機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① c.L.E.L. 表示モードまたは洗浄出力モードで、左記のキャラクタを表示するまで MODE キーを数回押してください。
- ② cLN「M SETキーを押してください。

洗浄機能設定グループに移行し、洗浄動作時間設定項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
ELNIM	洗浄動作時間設定	30 秒
30	・洗浄動作を行う時間を設定します。([図 6.10-1)
	・10~120 秒	
ELNEB	洗浄タイマ設定 OFF(無し)	
off	・洗浄動作を行う周期を設定します。(
	・ <i>aFF</i> (無し),10~240分	
ELMIT	洗浄待機時間設定	0秒
	・洗浄待機時間を設定します。(図 6.10-1)	
	・0~60 秒	


洗浄機能について

洗浄タイマ設定時間経過後,洗浄動作時間の間,選択した EVT 出力が ON します。 洗浄待機時間後,上記の動作を繰り返します。

洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中,その他の出力は OFF です。 また,測定値(溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,水温)は保持します。 洗浄動作以外の時間は,通常動作を行います。

電源を再投入した場合、再度洗浄タイマから開始します。

洗浄出力動作図



Ccy: 洗浄タイマ設定 Ctm: 洗浄動作時間設定 Cit: 洗浄待機時間設定

(図 6.10-1)

洗浄動作中,他のEVT動作選択で, **CLE** (洗浄出力)を選択した場合,既に実行しているEVT出力の洗浄出力と同様の動作を行います。

校正モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合、その回の洗浄動作は行いません。

洗浄タイマ設定で α F F (無し)を選択した場合または EVT 動作選択で α E G (洗浄出力)以外を選択した場合、洗浄出力モードを終了し、表示モードに戻ります。

6.11 固有機能設定グループ

固有機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① a.f.E.F. 表示モードまたは洗浄出力モードで, 左記のキャラクタを表示するまで MODE キーを数回押してください。
- ② Lock SET キーを押してください。

固有機能設定グループに移行し、設定値ロック選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
Lock	設定値ロック選択	ロック解除	
	・設定値をロックし、誤設定を防止す		
	・		
	このにい (ロックコ) ・主畝足順の このにに∂(ロック 2) :EVT1, EVT		
	, ,	2, EV13, EV14 設定値以外の生 更ができません。	
	_	一時的に変更できます。	
	1		
		一タは不揮発性メモリに書き込	
		で、計器電源を切ると前の値に	
	戻ります。	20 F)/T2 F)/T4 科/你强扣项目对	
		2 , EVT3, EVT4 動作選択項目は,	
		他の設定に影響を及ぼしますのいでください。	
		使って設定値を頻繁に変更する	
		使つく設定値を頻繁に変更する ロック3を選択してください。	
	(通信機能で設定した値が,設定する前の値と同じ場合,不揮発性メモリに書き込みませ		
		, 不揮光圧がにずに音さ込みよせ	
bkLF	ん。) ん。) バックライト点灯筒所選択	全点灯	
RLL	- バックライトを点灯させる表示器を		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- パックライトを点別させる扱小品を 月LL : 全点灯	(選択しより。	
	do :::::::::::::::::::::::::::::::::::		
	「と「」」:温度表示器		
	月こ : 動作表示灯		
	プロープ : : 	1 度丰元界	
	□□ '' ::::::::: . 俗仔酸系倀及衣小器+ 個皮衣小器 □□ Bc ::::::::::::::::::::::::::::::::::		
	「日本 : 温度表示器+動作表示灯		
	「「「」」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」		

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
coLR	溶存酸素濃度表示色切替選択	赤
REd	・溶存酸素濃度表示器の表示色を選択し	ます。
	・ <u>GRN</u> 二 : 緑	
	<i>PEd</i> :: 赤	
	○25 : 橙	
	do CP : 溶存酸素濃度連動表示色	
		基準値設定]および[溶存酸素濃
	_	連動して表示色を切り替えま
	す。 ************************************	
		表濃度表示色切替基準値設定 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
		替範囲設定より低い時: 橙 素濃度表示色切替基準値設定
	+ 浴行酸系候及が俗行酸系	
		表濃度表示色切替基準値設定 表濃度表示色切替基準値設定
		日単四欧たみノ同くで、次、
		:溶存酸素濃度表示色切替基準値
	Hys Hys Hys	/s: 溶存酸素濃度表示色切替範囲
	(図 6.11-1)	
clP		0.10 mg/L
<u> </u>	・[溶存酸素濃度表示色切替選択]で、 🗗	-
	色切替)を選択した場合,溶存酸素濃度	度表示色を緑にする基準値を設
	定します。	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• 0.00~20.00 mg/L	
c L R G	溶存酸素濃度表示色切替範囲設定	0.01 mg/L
	・[溶存酸素濃度表示色切替選択]で、 do	•
	色切替)を選択した場合,溶存酸素濃原	夏表示色を絿にする範囲を設定
	します。	
dPFM	・0.01~20.00 mg/L バックライト表示時間設定	0分
	ハラフライド級が時間設定 ・無操作の状態からバックライトが消灯	
	0を設定すると、消灯しません。) つよくい时間で以近しより。
	- い た	・押すと点灯します.
	· 0~99 分	

キャラクタ	名 称,機能説明,	設定範囲	工場出荷初期値
BERSL	バーグラフ表示選択		表示無し
	・バーグラフの表示をi	選択します。	
	· [=]=]=]: 表示無し		
	「 / つ 「 」 : 伝送出力		
	「♀ヮГ≀ :伝送出力		
		•	ラフが点灯します。 り、出力に合わせて右方向に
		増加しながら点炉	
		50%の場合	,
			חחחחחחחחח
	-5% ———	50%	105%
	出力量	に合わせて右方「	句に増加します。
		(図 6.11	· ,
INERR	入力異常時 EVT 出力動		無効
off	・入力異常時, EVT 出力		
			VT 出力を保持します。 VT 出力を O FF します。
	・[EVT三動作選択]で、do_片三(溶存酸素濃度入力上限動作), do_に (溶存酸素濃度入力下限動作), は『パピピ(水温入力上限動作),		
	以「MPL(水温入力下限動作),doh_H(溶存酸素飽和率入力上限動		
	作), doh_L(溶存酸素飽和率入力下限設定), 以PP与H(酸素分圧入		
	力上限動作), 以アアラム(酸素分圧入力下限動作)以外を選択した場合,		
	この機能は働きません。		
	・ ロハ : 有効		
ESV I	○FF : 無効		205 日
<u> </u>	EVT1 設定 ・EVT1(センサキャップ	プ☆塩 タイラ)の言	365日
		,	・キャップ交換タイマ) 以外を選
	択した場合,この設定す		
	・0~1095 目		
EDNI I	EVT1 動作 ON 遅延タイ	イマ設定	0秒
	・EVT1 の動作遅延時間	•	
	·	•	没定値を超えても,EVT1 動作
		Eした時間を過ぎ	るまで EVT1 出力が ON しな
	い機能です。 ・IEV/T1 動作翌日1で	5 - <u>9</u> 9/2004	・キャップ交換タイマ) 以外を選
	・[EVII 動作選択]で、 択した場合、この設定項	•	•
	・0~10000 秒	R口は水小しません	U_0
	J 10000 19		

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
EGFT !	EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT1 の動作遅延時間を設定します。	
	EVT1(センサキャップ交換タイマ)の記	设定値を超えても,EVT1 動作
	OFF 遅延タイマで設定した時間を過る	ぎるまで EVT1 出力が OFF し
	ない機能です。	
	・[EVT1 動作選択]で, <i>「__吊尸</i> (センサ	キャップ交換タイマ)以外を選
	択した場合、この設定項目は表示しません	ん。
	·0~10000 秒	
E412	EVT2 設定	365 日
35 5	・EVT2(センサキャップ交換タイマ)の記	安定値を設定します。 2000年
	・[EVT2 動作選択]で,「_ <i>_------ - - - - -</i>	ナキャップ交換タイマ)以外を選
	択した場合,この設定項目は表示しません	ん。
	・0~1095 日	
EDNES	EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT2の動作遅延時間を設定します。	
	EVT2(センサキャップ交換タイマ)の記	设定値を超えても, EVT2 動作
	ON遅延タイマで設定した時間を過ぎ	るまでEVT2出力がONしない
	機能です。	
	・[EVT2 動作選択]で, <i>「PP</i> (センサ	ナキャップ交換タイマ)以外を選
	択した場合、この設定項目は表示しません	$\delta h_{ m o}$
	・0~10000 秒	
Eafr2		0秒
	・EVT2の動作遅延時間を設定します。	
	EVT2(センサキャップ交換タイマ)の記	
	OFF遅延タイマで設定した時間を過ぎ	ぎるまで EVT2 出力が OFF しな
	い機能です。	0 1415 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	・[EVT2 動作選択]で,「_ <i> C 吊 P</i> (センサ	•
	択した場合、この設定項目は表示しません	\mathcal{L}_{\circ}
F 1 1, 5(***)	· 0~10000 秒	L 205 □
<i>E \\ 3</i> 	EVT3 設定	365 日
	・EVT3(センサキャップ交換タイマ)の記	
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)	
	[EVT3 動作選択]で、「 <i>= 門門</i> (センサ 択した場合, この設定項目は表示しません	
	がした場合、この放足項目は表示しません ・0~1095 日	\mathcal{V}_{\circ}
EaNE 3	EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT3 の動作遅延時間を設定します。	0 19
	EVT3(センサキャップ交換タイマ)の記	豊宝値を超うでも FVT3 動作
	ON遅延タイマで設定した時間を過ぎ	
	機能です。	ом сетто щим от от от от
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)	を付加していない場合または
	[EVT3 動作選択]で, 「_ <i>こ</i> 吊尸(センサ	
	択した場合、この設定項目は表示しません	
	・0~10000 秒	
L		

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
Eaff3	EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT3 の動作遅延時間を設定します。	
	EVT3(センサキャップ交換タイマ) の記	*
	OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎ	ぎるまで EVT3 出力が OFF しな
	い機能です。	
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)	
	[EVT3 動作選択]で, 「_ <i>_</i> = (センサ	,
	択した場合、この設定項目は表示しません	\mathcal{N}_{\circ}
T 1 1/1 (***)	· 0~10000 秒	005 日
<i>E \\ \</i> \ 	EVT4 設定	365 日
	・EVT4(センサキャップ交換タイマ)の記	
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3) [EVT4 動作選択]で, <i>「=腎P</i> (センザ	
	【EV14 動作選択】 C,	
	・0~1095 日	$ u_{\rm o}$
EaNTH	EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒
	・EVT4 の動作遅延時間を設定します。	
	EVT4(センサキャップ交換タイマ)の記	设定値を超えても,EVT4 動作
	ON遅延タイマで設定した時間を過ぎ	
	機能です。	
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)	を付加していない場合または
	[EVT4 動作選択]で, 「_∟吊戸 (センサ	ナキャップ交換タイマ)以外を選
	択した場合,この設定項目は表示しません	\mathcal{V}_{\circ}
	・0~10000 秒	
EOFFY	EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒
	EVT4 の動作遅延時間を設定します。	
	EVT4(センサキャップ交換タイマ)の記	
	OFF遅延タイマで設定した時間を過ぎ	さるまで EVI4 出力か OFF しな
	い機能です。	な仕加していない担合またけ
	・EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3) [EVT4 動作選択]で, <i>「□腎</i> (センザ	
	【EV14 動作選択】 C,	,
	・0~10000 秒	
REIM	センサキャップ交換タイマ残時間表示	365 日
385	・センサキャップ交換タイマの残時間を	
	・0~1095 目	· -


6.12 自己診断グループ

自己診断グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① 与ELF 表示モードまたは洗浄出力モードで、左記のキャラクタを表示するまで MODE キーを数回押してください。
- ② 全点灯SET キーを押してください。自己診断グループに移行し、全点灯モードになります。

SET キーを押す毎に、以下のようにモードが移行します。

何れのモードからでも、MODE キーを約3秒押すと、表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。



各モードを説明します。

モード	説 明		
全点灯モード	全ての表示を点灯します。		
	全ての表示器および動作表示灯を点灯します。		
	バックライトは, 0.5 秒毎に以下のように順次表示します。		
	表示器表示内容		
	溶存酸素濃度表示器 緑 → 赤 → 橙 → 消灯 → 緑 温度表示器 緑 → 緑 → 絹 → 消灯 → 緑		
	動作表示灯	橙 → 橙 → 橙 → 消灯 → 橙	

モード	説 明		
個別点灯モード	各セグメントを順番に点灯します。		
	0.5 秒毎に以下のように順次表示します。		
	表示順番の $1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 19 \rightarrow 1$ を繰り返し点灯しま		
	す。		
	表示順番		表示内容
	1		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の a セグメント
	2		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の b セグメント
	3		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の c セグメント
	4	M	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の d セグメント
	5	Ā	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の e セグメント
	6	M	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の f セグメント
	7	A	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の g セグメント
	8	A.	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の dp セグメント
	9		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の h セグメント
	10		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の iセグメント
	11		溶存酸素濃度表示器,温度表示器の k セグメント
	12	M	溶存酸素濃度表示器,温度表示器の n セグメント
	13	バーグラフ	出力表示器
	14	LOCK	LOCK 動作表示灯
	15	EVT1	EVT1 動作表示灯
	16	EVT2	EVT2 動作表示灯
	17	EVT3	EVT3 動作表示灯
	18	EVT4	EVT4 動作表示灯
	19	T/R	T/R 動作表示灯

モード		説 明	
キー入力モード		られたキャラクタを表示します。	
	溶存酸素濃度表示器にば		
	たキーに対応した	キャラクタを表示します。	
	二つ以上のキーを	司時に押した場合, db しと表示します。	
	温度表示器	キー入力	
	NaNE	キーを押さない場合	
	LP	△キーを押した場合	
	doWN0	▽キーを押した場合	
	db	二つ以上のキーを同時に押した場合	
出力モード	各 EVT 出力,自己	診断出力を ON します。	
	また,各伝送出力を 20 mA DC で出力します。		
	溶存酸素濃度表示器に の出「 」を表示し、温度表示器に各出力		
	に対応したキャラクタを表示します。		
	△ キーを押す毎に,各出力の確認を行い,順に出力します。		
	温度表示器 出力		
	off	全 EVT 出力,自己診断出力 OFF	
		各伝送出力 4 mA DC	
	EKT I	EVT1 出力 ON	
	EKE 20	EVT2 出力 ON	
	EVT3 出力 ON		
	EVT4 出力 ON		
	与ELF 自己診断出力 ON		
	ΓR _Φ Γ Ι	伝送出力 1 20 mA DC	
	[Rof2	伝送出力 2 20 mA DC	

モード		説 明
入力モード	各入力を表示します。	
	△キーを押す毎に,各入力の確認を行い,溶存酸素濃度表示器に	
	入力に対応したキャラク	タを、温度表示器に測定値を表示します。
	溶存酸素濃度表示器	温度表示器
	dolll	溶存酸素濃度測定値
	WEMP	水温測定値
	do\A[溶存酸素飽和率測定值
		酸素分圧測定値
	N_AP	センサキャップのシリアルナンバー
		俊素検出器無しの場合, 温度表示器に
	ERR □を表示します。	
	溶存酸素検出器のセン 温度表示器に ERR	サキャップ無しまたは装着不良の場合, を表示します。
	溶存酸素検出器から正位 示器に ERRY 表示して	常に測定値が取得できない場合,温度表ます。
	本器の温度表示器は 5 桁を,温度表示器に残	が 123456 の場合,下記のように

6.13 データクリアグループ

データクリアグループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① *c.L.尺* 表示モードまたは洗浄出力モードで, 左記のキャラクタを表示するまで MODE キーを数回押してください。
- ② c L 尼与 L SET キーを押してください。 データクリアグループに移行し、データクリア選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
cLR5L	データクリア選択	校正値
c RL	・校正値のデータクリアを行うか、設定	ご値のデータクリアを行うかを
	選択します。	
	・ <i>∈ PL</i> □□:校正値	
	≒£ ∫∷∷∷: 設定値	
cLR.	データクリア確認選択	データクリア中止
No	・データクリアの実行/中止を選択しまっ	す。
	• No[:データクリア中止	
	¥£≒ः::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

データクリア確認選択の選択内容により,以下のように動作します。

- ・データクリア中止を選択した場合,データクリアを行わずに,データクリア中止前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
- ・データクリア実行を選択した場合,データクリアを行い,データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア実行時,全表示が一瞬消灯します。)

7. 校正

ここでは、溶存酸素濃度 1 点校正モード、溶存酸素濃度 2 点校正モード、濃度オプション校正モード、伝送出力 1 調整モードおよび伝送出力 2 調整モードについて説明します。

7.1 溶存酸素濃度校正

7.1.1 準備

- ① 溶存酸素検出器本体および測定部をきれいに清掃し、水分を完全に取り除いてください。
- ② 校正容器の保管キャップを取り外し、校正用キャップ(通気性のあるキャップ) に交換してください。





校正用キャップ 保管キャップ (図 7.1.1-1)

- ③ 溶存酸素検出器と校正に使用する水は、約30分間室温になじませてください。
- **④** 7.1.2 溶存酸素濃度 1 点校正モード, 7.1.3 溶存酸素濃度 2 点校正モードまたは 7.1.4 濃度オプション校正モードの中から選択し、校正を行ってください。

7.1.2 溶存酸素濃度1点校正モード



① 注 意

- ・塩分濃度補正を行っている場合、塩分濃度補正値を 0 PSU に戻してから校正を行 ってください。[塩分濃度補正設定(P.27)]
 - 塩分濃度補正を行ったまま校正を行うと、エラー表示が出るかまたは正しく校正 できません。
- ・高地で使用する場合、より正確な校正を行うため、海抜補正を行った後、校正し てください。[海抜補正設定(P.27)]

以下の場合、溶存酸素濃度1点校正モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.44)]で、Locド (ロック 1)、Locド (ロック 2)または Locに∃(ロック 3)を選択した場合。
- ・[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 c L E 5 (洗浄出力)を選択し洗浄動作時 間および洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
- ・下記エラーの場合。

エラーコード	内容説明
ERRO	不揮発性ICメモリエラー
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERRY.	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない

校正手順を以下に示します。

- ① 校正容器のスポンジに、約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
- ② 測定部が、水を含み膨らんだスポンジから約2cm上の位置になるように、溶 存酸素検出器を校正容器に挿入してください。



(図 7.1.2-1)

③ 5分~10分間放置してください。



・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で、30分以上放置しないでくだ さい。

測定部が結露し、測定値に影響が出ます。

結露が生じた場合,測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。

④ 表示モードまたは洗浄出力モードで、▽キーを押しながらMODEキーを約3秒押し続けてください。

溶存酸素濃度1点校正モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値
温度表示器	

⑤ SETキーを押してください。

1点校正(100%飽和校正)を開始します。

校正中、溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器	

- ⑥ 溶存酸素濃度測定値が安定するまで、10 秒以上お待ちください。
- ⑦ SETキーを押してください。

測定値を確定し、自動校正を行います。

校正が終了すると、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	cRL
温度表示器	5ood

以上で、1点校正(100%飽和校正)は終了です。

SET キーを押してください。溶存酸素濃度 1 点校正モードに戻ります。

1点校正(100%飽和校正)中に溶存酸素濃度入力が不安定,温度補正異常などの要因で,校正が行えない場合,溶存酸素濃度表示器が消灯し,温度表示器にエラーコードERR3 を表示します。

エラーコードを解除するには、MODE キーまたはSET キーを押してください。



注 意

・高地で使用する場合,より正確な校正を行うため、海抜補正を行った後、校正してください。[海抜補正設定(P.27)]


以下の場合、溶存酸素濃度2点校正モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.44)]で、Lock I(ロック 1)、Lock I(ロック 2)または Lock I(ロック 3)を選択した場合。
- ・[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 *c L E L* (洗浄出力)を選択し洗浄動作時間および洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
- ・下記エラーの場合。

エラーコード	内容説明
ERRO:	不揮発性ICメモリエラー
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERR4	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない

校正手順を以下に示します。

- ① 校正容器のスポンジに、約 10 mL のイオン交換水を注入してください。
- ② 測定部が、水を含み膨らんだスポンジから約 2 cm 上の位置になるように、溶存酸素検出器を校正容器に挿入してください。



③ 5分~10分間放置してください。



注意

・校正容器に溶存酸素検出器を取り付けた状態で、30分以上放置しないでください。

測定部が結露し、測定値に影響が出ます。

結露が生じた場合、測定部の水分をふき取ってから校正をやり直してください。

④ 表示モードまたは洗浄出力モードで、マキーを押しながらMODEキーを約3秒押し続けてください。

⑤ MODE キーを押してください。

溶存酸素濃度2点校正モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値
温度表示器	

⑥ SETキーを押してください。

1点目校正(100%飽和校正)を開始します。

校正中、溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器	


- ⑦ 溶存酸素濃度測定値が安定するまで、10秒以上お待ちください。
- 8 SETキーを押してください。

測定値を確定し、自動校正を行います。

1点目校正(100%飽和校正)が終了すると、以下のように表示します。


表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	cRL
温度表示器	NE×⊏□

- ⑨ ゼロ標準液を作製してください。 ゼロ標準液は、イオン交換水 100 mL に亜硫酸ナトリウム 5 g 以上を入れ、完全に溶かしたものです。
- ① 1点目校正(100%飽和校正)で使用した校正容器のスポンジを取り出して,ゼロ標準液を校正容器の線まで注入してください。



(図 7.1.3-2)

① 作製したゼロ標準液に、溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。



- ・測定部が、校正容器の底面と約1cm すきまが空くように挿入してください。
- ・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
- ② 最低5分間放置して、温度を安定させてください。
- (13) SETキーを押してください。

2点目校正(0点校正)を開始します。

校正中、溶存酸素濃度表示器の測定値が点滅します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値が点滅します
温度表示器	

- № 溶存酸素濃度測定値が安定するまで、10 秒以上お待ちください。
- (15) SETキーを押してください。

測定値を確定し、自動校正を行います。

2点目校正(0点校正)が終了すると、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	cRL
温度表示器	500d

以上で、2点校正は終了です。

(f) SETキーを押してください。

溶存酸素濃度 2 点校正モードに戻ります。

溶存酸素濃度2点校正中に溶存酸素濃度入力が不安定,温度補正異常などの要因で,溶存酸素濃度校正が行えない場合,溶存酸素濃度表示器が消灯し,温度表示器にエラーコードERR3 を表示します。

エラーコードを解除するには、MODE キーまたはSET キーを押してください。

7.1.4 濃度オプション校正モード

溶存酸素濃度がわかっている水溶液に溶存酸素検出器を浸けて、測定値をその濃度 に合わせることができます。

工場出荷初期値は、0.00 mg/L です。

溶存酸素濃度を 0.00~20.00 mg/L の範囲で設定できます。


以下の場合、濃度オプション校正モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.44)]で、Locド (ロック 1)、Locド (ロック 2)または *Loc* / ∃(ロック 3)を選択した場合。
- ・[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 c L E 5 (洗浄出力)を選択し洗浄動作時 間および洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
- ・下記エラーの場合。

エラーコード	内容説明
ERRO:	不揮発性ICメモリエラー
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERR4	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない


既知濃度 7.77 mg/L に設定する場合の校正手順を以下に示します。

① 既知濃度の液を、校正容器の線まで注入してください。



(図 7.1.4-1)

注入した液に、溶存酸素検出器の温度センサがつかるまで挿入してください。



- ・測定部が、校正容器の底面と約1cm すきまが空くように挿入してください。
- ・測定部に気泡が付かないように挿入してください。
- ③ 最低5分間放置して、温度を安定させてください。
- ④ 表示モードまたは洗浄出力モードで、 ∇ キーを押しながら MODE キーを約3秒 押し続けてください。

⑤ MODE キーを2回押してください。

濃度オプション校正モードに移行し、以下のように表示します。

DF CO C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
表示器	表示内容	
溶存酸素濃度表示器	cRdſ□	
温度表示器	濃度目標値	

⑥ △, ▽キーで濃度目標値(7.77)を設定し、SETキーを押してください。 以下のように表示します。

表示器	表示内容	
溶存酸素濃度表示器	溶存酸素濃度測定値が点滅します	
温度表示器		

⑦ SETキーを押してください。

測定値を確定し、校正を行います。

濃度オプション校正が終了すると、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	cRL
温度表示器	5ood

以上で、濃度オプション校正は終了です。

- SETキーを押してください。濃度オプション校正モードに戻ります。

濃度オプション校正中にエラーが生じた場合、溶存酸素濃度表示器が消灯し、温度表示器にエラーコードERR∃ を表示します。

エラーコードを解除するには、MODE キーまたはSET キーを押してください。

7.2 伝送出力 1 調整モード

伝送出力1の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力1ゼロ調整および伝送出力1スパン調整を行ってください。

以下の場合、伝送出力1ゼロ調整モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.44)]で、Locド (ロック 1)、Locド (ロック 2)またはLocド 3 (ロック 3)を選択した場合。
- ・[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 *c L E G* (洗浄出力)を選択し、洗浄動作時間および洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
- 溶存酸素濃度校正中の場合。
- ・下記エラーの場合。

エラーコード	内容説明
ERRO	不揮発性ICメモリエラー
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERRY.	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない

伝送出力 1 調整手順を以下に示します。

① 表示モードまたは洗浄出力モードで、 \triangle キーを押しながらSETキーを約3秒押し続けてください。

伝送出力1ゼロ調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	RUZ (
温度表示器	伝送出力 1 ゼロ調整係数を表示

② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、△、▽キーで伝送出力1ゼロ調整 係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %

③ SETキーを押してください。

伝送出力1スパン調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	RJY (
温度表示器	伝送出力 1 スパン調整係数を表示

④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、 △, ▽キーで伝送出力1スパン調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %

⑤ MODE キーを押してください。 伝送出力 1 ゼロ調整モードに戻ります。 必要に応じて②~⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには、伝送出力 1 スパン調整モードで SET キーを押してください。

表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

7.3 伝送出力2調整モード

伝送出力2の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合, 伝送出力2ゼロ調整および伝送出力2スパン調整を行ってください。

以下の場合、伝送出力2ゼロ調整モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.44)]で、Loc Loc Loc
- ・[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 **こしこ**(洗浄出力)を選択し、洗浄動作時間および洗浄待機時間による洗浄動作中の場合。
- 溶存酸素濃度校正中の場合。
- ・下記エラーの場合。

1 HG / 12 M/ G	
エラーコード	内容説明
ERRO:	不揮発性ICメモリエラー
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERRY()	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない

伝送出力 2 調整手順を以下に示します。

① 表示モードまたは洗浄出力モードで、 ∇ キーを押しながら**SET**キーを約**3**秒押し続けてください。

伝送出力2ゼロ調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容	
溶存酸素濃度表示器	RUZZ	
温度表示器	伝送出力2ゼロ調整係数を表示	

② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、△、▽キーで伝送出力2ゼロ調整 係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %

③ SETキーを押してください。

伝送出力2スパン調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
溶存酸素濃度表示器	Ruh2[]
温度表示器	伝送出力2スパン調整係数を表示

④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、△、▽キーで伝送出力2スパン調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %

⑤ MODE キーを押してください。 伝送出力 2 ゼロ調整モードに戻ります。 必要に応じて②~⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには、伝送出力 2 スパン調整モードで SET キーを押してください。

表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

8. 測定

8.1 測定を開始する

制御盤への取付け、配線、仕様設定および校正が完了しましたら、本器の電源を ON してください。

電源投入後,約8秒間は溶存酸素濃度表示器,温度表示器に下記のキャラクタを表示します。


表示器	表示内容	
溶存酸素濃度表示器	do	
温度表示器	□□ 切□(バージョン番号 例: 1.00)	

この間すべての出力は OFF,動作表示灯は消灯します。

その後, [バックライト点灯箇所選択(P.44)]で選択した項目を表示し, 測定を開始します。

表示の切り替え

△ キーを押す毎に、下記のように表示が切り替わります。



8.2 測定レンジ範囲外について

溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧または温度が測定レンジ範囲外の場合,下 記のように表示します。

入力	溶存酸素濃度表示器	温度表示器
溶存酸素濃度	20.00または0.00で点滅	測定値
溶存酸素飽和率	200.0または0.0で点滅	測定値
酸素分圧	150.0または0.0で点滅	測定値
温度	測定値	50.0または0.0で点滅

8.3 エラー表示について

下記エラーの場合、温度表示器にエラーコードを表示します。

エラーコード	中本部田	丞 廾
	内容説明	発 生
ERRO	不揮発性ICメモリエラー	常時
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し	測定時およ
	溶存酸素検出器へコマンドを送信した後,500 ms間	び校正時
	無応答ならばコマンドを再送信します。	
	4回連続して無応答の場合,このエラーコードを表示	
	します。	
	通信状態が正常になった場合、自動的に復帰します。	
	エラーコード表示時,測定値は前回の測定値を保持	
	します。	
ERRZ	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不	
	良	
ERR3	校正エラー(入力異常または30分経過後,校正を行え	校正時
	ない場合)	
ERRY	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない	測定時およ
		び校正時

8.4 伝送出力 1, 伝送出力 2 について

溶存酸素濃度、水温、溶存酸素飽和率、酸素分圧または MV の何れかを通信による更新周期毎にアナログ量に変換し電流で出力します。

伝送出力1上限値と伝送出力1下限値を同じ値に設定した場合, 伝送出力1は4mADC 固定となります。

伝送出力2上限値と伝送出力2下限値を同じ値に設定した場合, 伝送出力2は4 mADC 固定となります。

分解能	12000
電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度	伝送出力 1 スパンまたは伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内

下記エラーの場合, 伝送出力1または伝送出力2は2mADCを出力します。

エラーコード	内容説明	
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し	
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良	
ERR3	校正エラー(入力異常または30分経過後、校正を行えない場合)	
ERRY()	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない	

8.5 自己診断出力について

下記エラーの場合、自己診断出力を ON します。


エラーコード	内容説明
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不良
ERR3	校正エラー(入力異常または30分経過後、校正を行えない場合)
ERRY	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない

8.6 EVT1~4 出力について

[EVT1 動作選択(P.32)]で do _ H (溶存酸素濃度入力上限動作), do _ L (溶存酸素濃度入力下限動作), W 「 M P L (水温入力下限動作), do ¬ L (溶存酸素飽和率入力下限動作), do ¬ L (溶存酸素飽和率入力下限動作), W P R ¬ H (酸素分圧入力上限動作)または M P R ¬ L (酸素分圧入力下限動作)を選択した場合, 下記のように動作します。

EVT2, EVT3, EVT4 出力も同様です。

・EVT1 動作図




(図 8.6-1)

※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定 E ldFa]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより, [EVT1 設定 E ll l]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
 [EVT1 下方側動作幅設定 E ldFl]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより, [EVT1 設定 E ll l]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。

[EVT1 動作選択]で、 da_HL (溶存酸素濃度入力上下限個別動作)、「MPHL (水温入力上下限個別動作)、 da与HL (溶存酸素飽和率入力上下限個別動作)または以PPHL (酸素分圧入力上下限個別動作)を選択した場合、下記のように動作します。

EVT2, EVT3, EVT4 出力も同様です。

・EVT1 動作図



(図 8.6-2)

· P 動作

比例帯内で、EVT1 設定値と測定値の偏差に比例した操作量を出力します。


EVT1 動作選択	動作説明
• 溶存酸素濃度入力下限動作	測定値が EVT1 設定値 - EVT1 比例帯よりも低
• 水温入力下限動作	い場合 EVT1 出力を ON, 測定値が比例帯内に
• 溶存酸素飽和率入力下限動作	入ると, EVT1 比例周期で EVT1 出力が
・酸素分圧入力下限動作	ON/OFF し, EVT1 設定値を超えると EVT1 出
	力を OFF します。
• 溶存酸素濃度入力上限動作	測定値が EVT1 設定値 + EVT1 比例帯よりも
• 水温入力上限動作	高い場合 EVT1 出力を ON, 測定値が比例帯内
• 溶存酸素飽和率入力上限動作	に入ると, EVT1 比例周期で EVT1 出力が
•酸素分圧入力上限動作	ON/OFF し, EVT1 設定値を下回ると EVT1 出
	力を OFF します。

・ON/OFF 動作

EVT1 動作選択	動作説明
·溶存酸素濃度入力下限動作	測定値が EVT1 設定値よりも低い場合 EVT1
• 水温入力下限動作	出力を ON, 測定値が EVT1 設定値を超えた場
• 溶存酸素飽和率入力下限動作	合 EVT1 出力を OFF します。
・酸素分圧入力下限動作	
• 溶存酸素濃度入力上限動作	測定値が EVT1 設定値よりも高い場合 EVT1
• 水温入力上限動作	出力を ON,測定値が EVT1 設定値を下回った
• 溶存酸素飽和率入力上限動作	場合 EVT1 出力を OFF します。
・酸素分圧入力上限動作	

[EVT1 出力 ON 時 ON 時間/OFF 時間設定(P.35, 36)]で, ON 時間, OFF 時間を設定した場合, EVT1 出力が ON になった時, 一定の周期で出力が ON/OFF します。

EVT1 出力 ON 時間、OFF 時間を設定した時のタイミングチャート



シリアル通信(オプション: C5)で、状態フラグ 2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力フラグ のビット)を読み取ることで状態を判断できます。

[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.46)]の内容により、入力異常時の EVT 出力状態が異なります。

- ・ 『FF』(無効)を選択した場合,入力異常時,EVT 出力を OFF します。
- ・ロハニニニ(有効)を選択した場合,入力異常時,EVT 出力を保持します。


8.7 センサキャップ交換タイマ出力について

[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 Γ_{-} \subset P(センサキャップ交換タイマ出力)を選択した場合、下記のように動作します。

(1) センサキャップ交換タイマ設定値を経過すると、選択した EVT 出力が ON します。 (*1)

また、溶存酸素濃度表示器に溶存酸素濃度測定値と Γ_{-} こ Π Pを交互に表示し、センサキャップ交換をお知らせします。(*2)

- (2) センサキャップを交換してください。 センサキャップを交換後,本器は自動的にセンサキャップ交換タイマ残時間表示 をセンサキャップ交換タイマ設定値にリセットします。
- ・センサキャップ交換タイマ出力動作図



- (*1): センサキャップを交換するまで、本器の電源を OFF-ON しても EVT 出力は ON のままです。

8.8 洗浄出力について


[EVT1~4 動作選択(P.32)]のいずれかで、 $c \in \mathcal{E}_{\bullet}$ (洗浄出力)を選択した場合、洗浄出力モードになります。

洗浄タイマ設定時間経過後,洗浄動作時間の間,選択した EVT 出力が ON します。 洗浄待機時間後,上記の動作を繰り返します。

洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中,その他の出力は OFF です。 また,測定値(溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,水温)は保持します。 洗浄動作以外の時間は,通常動作を行います。

電源を再投入した場合、再度洗浄タイマから開始します。

・洗浄出力動作図



Ccy:洗浄タイマ設定Ctm:洗浄動作時間設定Cit:洗浄待機時間設定

(図 8.8-1)

校正モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合、その回の洗浄動作は行いません。

[EVT1~4 動作選択(P.32)] で $_{c}$ に (洗浄出力)を選択し、洗浄タイマ設定で $_{o}$ F [二(無し)を選択した場合、強制洗浄モードのみ有効となります。

8.9 強制洗浄モードについて

SET キーを約3秒間押し続けると、強制洗浄モードに移行します。


強制洗浄モードでは、洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作を行います。

洗浄動作後、自動的に洗浄出力モードに戻ります。

洗浄動作中, SET キー操作による強制洗浄モードに移行できません。

強制洗浄モード中,洗浄タイマにより洗浄動作になった場合,その洗浄動作は行いません。

・強制洗浄モード動作図



Ccy: 洗浄タイマ設定 Ctm: 洗浄動作時間設定 Cit: 洗浄待機時間設定

(図 8.9-1)

9. 仕様

9.1 本器の仕様

9.1.1 標準仕様

定格

/C -				
定格目盛	入力	目盛範囲		分解能
	溶存酸素濃度	0.00~20.00 mg/L		0.01 mg/L
	溶存酸素飽和率	0.0~200.0 %		0.1 %
	酸素分圧	0.0 ∼ 150.0 kPa		0.1 kPa
	温度	0.0∼50.0 ℃		0.1 ℃
入力	蛍光式溶存酸素検出	器		
電源電圧	形名	AER-102-DO	ΑE	ER-102-DO 1
	電源電圧	100~240 V AC	24	V AC/DC
		50/60 Hz	50/	60 Hz
	許容電圧変動範囲	85~264 V AC	20-	~28 V AC/DC

一般構造

外形寸法	48×96×98.5 mn	$n(W \times H \times D)$	
取り付け方式	制御盤埋め込み方式(適合パネル厚み 1~8 mm)		
ケース	材質: 難燃性樹脂	f,色: 黒	
パネル	メンブレンシー	<u> </u>	
指示機構	表示器		
	溶存酸素濃度	11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁	
	表示器	バックライト 赤/緑/橙	
		文字寸法 14.0×5.4 mm(高さ×巾)	
	温度表示器	11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁	
		バックライト 緑	
	文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)		
	出力表示器 バーグラフ LCD ディスプレイ 22 ドット		
	バックライト 緑		
	動作表示灯: バックライト 橙		
	EVT1	EVT1 出力(接点出力 1)ON 時, 点灯	
	EVT2	EVT2 出力(接点出力 2)ON 時, 点灯	
	EVT3	EVT3 出力(接点出力 3)ON 時, 点灯	
	EVT4	EVT4 出力(接点出力 4)ON 時, 点灯	
	T/R	シリアル通信 TX 出力(送信)時,点灯	
	LOCK	設定値ロック 1, 2, 3 選択時, 点灯	
設定機構	設定方式 メンス	ブレンシートキーによる入力方式	

指示性能

指示精度	蛍光式溶存酸素検出器の精度に依存
時間精度	設定時間に対して±1%以内
データ更新周期	5秒

標準機能

1亦-	準機能			
核	王	溶存酸素濃度 1 ション校正	点校正,溶存酸素濃度2点校正,濃度オプ	
信	号出力応答時間	設定した信号出	力応答時間分,移動平均を行い,データ更	
-	1 - 2 ET 52 % C E 4 / [H]		こ測定値を入れ替える。	
			素濃度校正モード、伝送出力1調整モード	
			2 調整モードの時、信号出力応答時間は無	
			2 調金で一下の時、信方山刀心合時間は無	
,_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	効となる。		
17	送出力1		水温、溶存酸素飽和率、酸素分圧または	
			,データ更新周期毎にアナログ量に変換し	
		電流で出力する		
			値と伝送出力1下限値を同じ値に設定した	
			1 は 4 mA DC 固定となる。	
		分解能	12000	
		電流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)	
		出力精度	伝送出力 1 スパンの±0.3 %以内	
	伝送出力1調整	伝送出力1ゼロ	調整および伝送出力1スパン調整で、伝送	
		出力 1 の微調整	を行うことができる。	
	校正時伝送出力 1	溶存酸素濃度校	正時の伝送出力 1 の出力状態を選択するこ	
	出力状態選択	とができる。		
		直前値ホール	溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持	
		F	し出力する。	
		設定値ホール		
		F	設定した値を出力する。	
		測定値	溶存酸素濃度校正時の測定値を出力する。	
行	: :送出力 2		水温、溶存酸素飽和率、酸素分圧または	
			,データ更新周期毎にアナログ量に変換し	
		電流で出力する		
			。 値と伝送出力2下限値を同じ値に設定した	
			2 は 4 mA DC 固定となる。	
		分解能	12000	
		電流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)	
		出力精度	伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内	
	伝送出力 2 調整		調整および伝送出力2スパン調整で、伝送	
	└───── │校正時伝送出力 2	出力2の微調整を行うことができる。		
		溶存酸素濃度校正時の伝送出力2の出力状態を選択するこ しができる。		
	出力状態選択とができる。			
		直前値ホール	溶存酸素濃度校正を行う直前の値を保持	
		ドーカーカー	し出力する。	
		設定値ホール	[校正時伝送出力2設定値ホールド設定]で	
			設定した値を出力する。	
		測定値	溶存酸素濃度校正時の測定値を出力する。	

自己診断出力	下記エラーの		ON する。
	ERR (溶存酸素検出器通信	『不良または溶存酸素
		検出器無し	
	ERR2	溶存酸素検出器のも	アンサキャップ無しま
		たは装着不良	
	ERR3	校正エラー(入力異常	常または 30 分経過後,
		校正を行えない場合	•)
	ERRY	溶存酸素検出器から	正常に測定値が取得で
		きない	
EVT 出力			
出力動作	P 動作:	比例帯を 0.00 または	: 0.0 以外に設定した
		場合	
		: 比例帯を 0.00 または	0.0 に設定した場合
	EVT□	溶存酸素濃度入力	0.00~20.00 mg/L
	比例带	水温入力	0.0∼50.0 ℃
		溶存酸素飽和率入力	0.0~200.0 %
		酸素分圧入力	0.0∼150.0 kPa
	EVT□	1~300 秒	
	比例周期		
	EVT□	溶存酸素濃度入力	0.00~4.00 mg/L
	上方側,下	水温入力	0.0∼10.0 ℃
	方側動作幅	溶存酸素飽和率入力	0.0~40.0 %
		酸素分圧入力	0.0∼30.0 kPa
	出力上限,	0~100 %	
	下限		
	EVT□	溶存酸素濃度入力	0.00~20.00 mg/L
	上下限個別	水温入力	0.0∼50.0 ℃
	上方側,下方	溶存酸素飽和率入力	0.0~200.0 %
	側動作点設	酸素分圧入力	0.0∼150.0 kPa
	定		
	EVT□	溶存酸素濃度入力	0.01~2.00 mg/L
	動作すきま	水温入力	1.0∼5.0 ℃
	設定	溶存酸素飽和率入力	0.1~20.0 %
		酸素分圧入力	0.1∼15.0 kPa

動作選択		キー操作で選択		
	・動作無し			
		度入力上限動作		
		度入力下限動作		
		・水温入力上限動作		
		・水温入力下限動作		
		和率入力上限動作		
		和率入力下限動作		
	・酸素分圧入			
	・酸素分圧入			
	,	ップ交換タイマ		
	・洗浄出力			
		度入力上下限個別動作		
		下限個別動作		
		和率入力上下限個別動作		
111 4		力上下限個別動作		
出力	リレー接点 1			
	制御容量	3A 250 V AC(抵抗負荷)		
	電気的寿命	1A 250 V AC(誘導負荷 cosФ=0.4) 10 万回		
動作 ON	0~10000 秒	10 万回		
遅延タイマ	0 - 10000 19			
動作 OFF	0~10000 秒			
遅延タイマ	0 10000 15			
出力 ON 時出力 ON	ON 時間, OF	F 時間を設定すると,EVT 出力が ON になっ		
時間/OFF 時間設定	· ·	周期で出力を ON/OFF させることができる。		
センサキャップ	センサキャッ	プ交換タイマ設定値を経過すると、選択した		
交換タイマ出力	EVT 出力が O	N する。		
	また、溶存酸	素濃度表示器に溶存酸素濃度測定値と		
	「	互に表示する。		
洗浄出力	洗浄出力モー			
	洗浄タイマ	設定時間経過後,洗浄動作時間の間,選択し		
	た EVT 出力	リが ON する。		
	洗浄待機時間後,上記の動作を繰り返す。			
	洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作中、その			
	他の出力はOFF。			
	· ·	直(溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,		
	水温)は保持			
		外の時間は、通常動作を行う。		
	電源を再投	入した場合,再度洗浄タイマから開始する。		

強制洗浄モード

SET キーを約3 秒間押し続けると、強制洗浄モードに移行する。


強制洗浄モードでは、洗浄動作時間と洗浄待機時間を併せた洗浄動作を行う。

洗浄動作後、自動的に洗浄出力モードに戻る。

洗浄動作中、SETキー操作による強制洗浄モードに移行できない。

強制洗浄モード中,洗浄タイマにより洗浄動作になった 場合,その洗浄動作は行わない。

絶縁·耐電圧



付属機能

設定値ロック	ロック 1 :	全設定値を変更できないようロックする。
	ロック 2:	EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定値以外の全設定
		値を変更できないようロックする。
	ロック 3:	全設定値を一時的に変更できる。
		変更したデータは不揮発性 IC メモリに書き込
		まないため、計器電源を切ると前の値に戻る。

測定レンジ外	溶存酸素濃度,溶布	字酸素飽	和率,酸素分圧	,温度が測定レ
	ンジ外の場合,下記	記のよう	に表示する。	
	入 力	溶存酸	素濃度表示器	温度表示器
	溶存酸素濃度		または 0.00 で	測定値
		点滅		
	溶存酸素飽和率		または 0.0 で点	測定値
	野まり 屋	滅	++), \ O O ~ F	301
	酸素分圧	150.0 a 滅	または 0.0 で点	測定値
	温度	測定値		50.0 または
	11111./又	例人順		0.0 で点滅
停電対策	不揮発性 IC メモリ	で設定テ	ータをバックフ	アップする。
自己診断	ウォッチドックタイ	イマで CF	'U を監視し, 異	常時は計器を初
	期状態にする。			
ウォームアップ表示	電源投入後,約8和			器,温度表示器
	に下記のキャラクタ		-	
	溶存酸素濃度表示器		温度表示	* *
	do		,	/番号 例: 1.00)
溶存酸素濃度表示色	溶存酸素濃度表示器			
切替選択 	[溶存酸素濃度表示		溶存酸素濃度	表示器の表示色
	選択(P.45)]の選択	く項目	<i>t</i> →	
			緑土	
	REd		赤	
	685()) do58()		橙	\tau t = 2 12 tt
		= 그 A In:		連動表示色切替
	溶存酸素濃度連動。 [溶存酸素濃度表示			\] +2 トアドア次方形
	素濃度表示色切替		•	′
	替える。	ELIKALI	(1.40)](C)建勤 (2	(3/八百年979
	・溶存酸素濃度が消	容存酸素	濃度表示色切替	基準値設定-溶
	存酸素濃度表示的	色切替範	囲設定より低い	時: 橙
	・溶存酸素濃度が消	容存酸素	濃度表示色切替	基準値設定±溶
	存酸素濃度表示的	_ / •		• •
	・溶存酸素濃度が溶			
	存酸素濃度表示包		囲設正より局い	可 . 亦
	橙 緑	赤		
	←	\longrightarrow \triangle	:溶存酸素濃度	表示色切替基準値
	Hys Hys	Ну	rs: 溶存酸素濃度	表示色切替範囲

バー・	グラフ表示選択	[バーグラフ表示選択(P.46)]で「Poli(伝送出力 1)または「Poli(伝送出力 2)を選択した場合,出力量に応じてバーグラフが点灯する。 -5~105 %のスケールとなり,出力に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯する。 出力量 50 %の場合			
		-5 % 出力量に合わせ [・]	50 % ——▶ ~去去点に増加	105 %	
		山刀里に百わせ	(石刀凹に増加	1しまり。	
エラ	一表示	下記エラーの場合,	温度表示器にコ	ロラーコードを表	示します。
	エラーコード		内容説明		発 生
	ERRO	不揮発性 IC メモリ	リエラー		常時
	ERR (溶存酸素検出器通	信不良または浴	容存酸素検出器	測定時
		無し			および
		溶存酸素検出器へ			校正時
		ms間無応答ならは	〔コマンドを再〕	送信する。	
		4回連続して無応答の場合、このエラーコードを			
		表示する。			
		通信状態が正常に対	よった場合, 自重	かに復帰する。	
		エラーコード表示	時、測定値は前	前回の測定値を	
		保持する。			
	ERR2	溶存酸素検出器の	センサキャップ	プ無しまたは装	
		着不良			
	ERR3	校正エラー(入力異	常または 30 分	経過後,校正を	校正時
		行えない場合)			
	ERRY	溶存酸素検出器から	ら正常に測定値	が取得できない	測定時
					および
					校正時

その他

消費電力	約 14 VA
周囲温度	0~50 ℃
周囲湿度	35~85 %RH (ただし、結露しないこと)
質 量	約 290 g
付属品	単位銘板 1シート 取付金具 1組 取扱説明書 1部 シリアル通信(オプション: C5)付加時 ワイヤハーネス C5J(0.2 m) 1本 ワイヤハーネス C0J(3 m) 1本 EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(オプション: EVT3)付加時 ワイヤハーネス HBJ(3 m) 2本
別売品	端子カバー

9.1.2 オプション仕様

シリアル通信(オプション記号: C5)

シリアル迪1a(オ ノンョン記号: C5)						
シリアル	通信	外部コンピュータから次の操作を行う。				
		(1) 各種設定値の読み取りおよび設定				
		(2) 溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,温度,状				
		態の読み取り				
		(3) 機能の変更、調整				
		(4) ユーザ保存領	[域の読み取	りおよび設定		
ケ-	ーブル長	1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 Ω以内				
		(終端抵抗:無しまたは両側に 120 Ω以上)				
通信	言回線	EIA RS-485 準拠	<u>L</u>			
通信	言方式	半二重通信				
通信	言速度	9600, 19200, 384	100 bps をキ	一操作により選	選択	
同其	朝方式 朝方式	調歩同期式				
符号	号形式	ASCII, バイナリ				
通信	言プロトコル	神港標準, MODE	BUS ASCII,	MODBUS RTU	をキー操作に	
		より選択				
デ-	ータビット/	8 ビット/無し, 7 ビット/無し, 8 ビット/偶数, 7 ビット/				
131	リティ	偶数, 8 ビット/奇数, 7 ビット/奇数をキー操作により選択				
ス	トップビット	1ビット,2ビッ	トをキー操作	乍により選択		
エラ	ラー訂正	コマンド再送				
エラ	ラー検出	パリティチェック, チェックサム(神港標準プロトコル),				
		LRC(MODBUS プロトコル ASCII), CRC-16(MODBUS プロ			MODBUS プロ	
		トコル RTU)				
デ-	ータの構成	 通信プロトコル	神港標準	MODBUS	MODBUS	
		虚旧 ノロドコル	作化水平	ASCII	RTU	
		スタートビット データビット	1ビット	1ビット	1ビット	
		データビット	7 ビット	7 ビット	8 ビット	
				(8 ビット)		
				選択可能		
		パリティ	偶数	偶数	無し	
				(無し,奇数)	(偶数, 奇数)	
				選択可能	選択可能	
		ストップビット	1ビット	1 ビット	1 ビット	
				(2 ビット)	(2 ビット)	
				選択可能	選択可能	

EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(オプション記号: EVT3)

- / - /:>	
EVT3, EVT4 出力(接点	EVT 出力(P.76~78)同様
出力 3, 4)	

9.2 溶存酸素検出器の仕様

型式	DOS-20		
電源電圧	12~36 V DC		
センサキャップ交換頻度	溶存酸素検出器取り付け後 1 年(目安)		
センサキャップ保存期間	製造日から2年(指定容器保管時)		
	保管温度: 1~60 ℃		
測定水温	0~50 ℃(凍結しないこと)		
材 質	ABS		
外形寸法	約 <i>Ф</i> 44×203 mm		
質 量	約 850 g(ケーブル 10 m 含む)		
保護構造	IP68(水中型 水深 200 m 以内)		
別売品	溶存酸素検出器取付アタッチメント: DA-1		
	交換用センサキャップ : DOS-CP		
	ポールスタンション : PS-1		
	ポールスタンション固定金具 : PS-TK		

10. 故障かな?と思ったら

お客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち、下記に示す内容 の確認を行ってください。

10.1 表示について

現象・本器の状態など	推定故障個所	対 策
溶存酸素濃度/温度表示	[バックライト表示時間設	表示器消灯中, いずれかのキー
器が消灯している。	定(P.45)]で,設定した時	を押すと点灯します。
	間が経 過していません	適切なバックライト表示時間設
	カ•?	定値を設定してください。
溶存酸素濃度/温度表示	溶存酸素濃度校正は完了	溶存酸素濃度校正を行ってく
器の表示が異常または	していますか?	ださい。
不安定。	溶存酸素検出器の仕様は	適切な仕様の溶存酸素検出器
	合っていますか?	に交換してください。
	近くに誘導障害,ノイズ	誘導傷害、ノイズを出す機器よ
	を出す機器がありません	り離してください。
	カ•?	
温度表示器にERR/□	溶存酸素検出器通信不良	電源を切り、溶存酸素検出器の
が点滅している。	または溶存酸素検出器無	配線を確認してください。
	しの場合、表示します。	溶存酸素検出器が故障してい
		る場合,修理または交換してく
		ださい。
温度表示器にERR2	溶存酸素検出器のセンサ	[3.5.4 センサキャップの取り
が点滅している。	キャップ無しまたは装着	付け(P.15)]を参照して, 正しく
	不良の場合,表示します。	装着し直してください。
温度表示器にERR3	校正エラーの場合、表示	測定部の汚れや気泡を取り除
が点滅している。	します。	いて, 再度校正を行ってくださ
		V >₀
		再度, エラーが発生する場合,
		溶存酸素検出器を修理または
		交換してください。
		塩分濃度補正を行っている場
		合,塩分濃度補正値を0 PSUに
		戻してから,再度校正を行って
		ください。
温度表示器にERR出	溶存酸素検出器から正常	溶存酸素検出器を修理または
が点滅している。	に測定値が取得できない	交換してください。
	場合、表示します。	お手数ですが、弊社営業所また
	I de la	は出張所までご連絡ください。
温度表示器にERR口	内部メモリの異常です。	お手数ですが、弊社営業所また
が点滅している。		は出張所までご連絡ください。

10.2 キー操作について

2 イ 沫下に グいて	# 中井時個司	+1 <i>\</i>
現象・本器の状態など	推定故障個所	対策
設定ができない。	[設定値ロック選択(P.44)]	,
Δ , ∇ キーで値が変わ	でしゅこド (ロック 1)また	ださい。
らない。	はしゅこにご(ロック 2)を	
	選択していませんか?	
	(設定値ロック 1 または 2	
	を選択時,LOCK 動作表示	
	灯が点灯します)	
強制洗浄モードに移行	[EVT1~4 動作選択(P.32)]	[EVT1~4動作選択(P.32)]のいず
できない。	のいずれかで、cLEG	れかで, c L E [] (洗浄出力)を選
	(洗浄出力)を選択してい	択してください。
	ますか?	
	洗浄時間および洗浄待機	洗浄動作が終了してから実行し
	時間による洗浄動作中で	てください。
	はありませんか ?	
校正モードに移行でき	[設定値ロック選択(P.44)]	ニニニニ(ロック解除)をしてく
ない。	でしゅこド 1(ロック 1),	ださい。
	LocK2(ロック2)または	
	しゅ∈バ∃(ロック3)を選択	
	していませんか?	
	(設定値ロック 1, 2 または	
	3 を選択時, LOCK 動作表	
	示灯が点灯します)	
	[EVT1~4 動作選択(P.32)]	洗浄動作が終了してから校正し
	のいずれかで、ことEC	てください。
	(洗浄出力)を選択し、洗浄	
	時間および洗浄待機時間	
	による洗浄動作中ではあ	
	りませんか?	

11. キャラクター覧表

下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。

11.1 設定グループ一覧

キャラクタ	設定グループ	参照項目
FNE	溶存酸素濃度入力機能設定 グループ	11.5 項(P.86)参照
<i>F.R.o.</i> 5, 1	伝送出力 1 設定グループ	11.6 項(P.87)参照
<i>F.R.o.</i> 52	伝送出力2設定グループ	11.7 項(P.88)参照
E.V.F.o. 1	EVT1 動作設定グループ	11.8 項(P.89~91)参照
EV.F.o.2	EVT2 動作設定グループ	11.9 項(P.92~94)参照
E.Y.F.o.3	EVT3 動作設定グループ	11.10 項(P.95~97)参照
E.Y.F.O.Y	EVT4 動作設定グループ	11.11 項(P.98~100)参照
	通信機能設定グループ	11.12 項(P.101)参照
c.L.E.G	洗浄機能設定グループ	11.13 項(P.101)参照
ο.Γ.Ε.Ρ 	固有機能設定グループ	11.14 項(P.102, 103)参照
<i>'\ELF</i>	自己診断グループ	11.15 項(P.103, 104)参照
c.L.R.	データクリアグループ	11.16 項(P.104)参照

11.2 溶存酸素濃度校正

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
測定値(*)	溶存酸素濃度 1 点校正モード		
測定値(*)	溶存酸素濃度 2 点校正モード		
cAd/	濃度オプション校正モード	0.00 mg/L	
濃度目標値	0.00~20.00 mg/L		

(*): 溶存酸素濃度測定値が点滅します。

11.3 伝送出力 1 調整モード

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
RJZ (伝送出力1ゼロ調整係数	0.00 mg/L	
	伝送出力 1 スパンの±5.00 %		
RJY (伝送出力1スパン調整係数	0.00 mg/L	
	伝送出力 1 スパンの±5.00 %		

11.4 伝送出力2調整モード

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
RUZZ[]	伝送出力 2 ゼロ調整係数	0.00 mg/L	
	伝送出力 2 スパンの±5.00 %		
<i>Ruh2</i> ()	伝送出力2スパン調整係数	0.00 mg/L	
	伝送出力 2 スパンの±5.00 %		

11.5 溶存酸素濃度入力機能設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
dF∈ſ□	信号出力応答時間設定	60 秒	
<u> </u>	5~600 秒		
48L1	塩分濃度補正設定	0 PSU	
	0∼42 PSU		
HEALV	海抜補正設定	0 m	
	0∼5000 m		

11.6 伝送出力 1 設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ	
[Roh!	伝送出力 1 動作選択	溶存酸素濃度伝送		
do	dσ □□□□:溶存酸素濃度伝送			
	WEEMP : 水温伝送			
	dohRF : 溶存酸素飽和率伝送			
	WPRE5 : 酸素分圧伝送			
	//// /Ⅲ:EVT1 MV 伝送			
	<i>//// 2</i> □□ : EVT2 MV 伝送			
	<i>//// ヨ</i> ニニ:EVT3 MV 伝送(*)			
	//// : EVT4 MV 伝送(*)			
TRLH!	伝送出力1上限設定	20.00 mg/L		
□2000	溶存酸素濃度伝送 : 伝送出力 1	下限值~20.00 mg/L		
	水温伝送 : 伝送出力 1	下限值~50.0 ℃		
	溶存酸素飽和率伝送:伝送出力 1	下限值~200.0 %		
	酸素分圧伝送 : 伝送出力 1	下限值~150.0 kPa		
	EVT1~4 MV 伝送 : 伝送出力 1 ⁻¹	下限值~100.0 %		
FRLL!	伝送出力 1 下限設定	0.00 mg/L		
	溶存酸素濃度伝送 : 0.00 mg/L~伝送出力 1 上限值			
	水温伝送 : 0.0 ℃~伝送			
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0 %~伝送			
	酸素分圧伝送 : 0.0 kPa~伝			
· ·	EVT1~4 MV 伝送 : 0.0 %~伝送			
IRES!	校正時伝送出力1出力状態選択	直前値ホールド		
bEFH	らEFH□:直前値ホールド			
	与E「片□:設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホー			
	ルド設定]で設定した値	•		
	₽レ∀ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	で正時の測定値を出力し		
	ます。)	I a a a		
	校正時伝送出力 1 設定値ホールド	0.00 mg/L		
	設定	\		
	溶存酸素濃度伝送 : 0.00~20.00 mg/L			
	水温伝送 : 0.0~50.0 ℃			
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0~200.0 %			
	酸素分圧伝送 : 0.0~150.0 kPa EVT1~4 MV 伝送 : 0.0~100.0 %			
(1)	EVII~4 WV 伝送 : 0.0~100.0			

(*): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合,表示します。

11.7 伝送出力 2 設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
[Roh2	伝送出力 2 動作選択	溶存酸素濃度伝送	
do	d a::: 溶存酸素濃度伝送		
	WFEMP : 水温伝送		
	dohPF : 溶存酸素飽和率伝送		
	WPRE4 : 酸素分圧伝送		
	//// (三三:EVT1 MV 伝送		
	<i>州北⊒</i> □□:EVT2 MV 伝送		
	<i>州にヨ</i> ニニ:EVT3 MV 伝送(*)		
	//// ' : EVT4 MV 伝送(*)	,	
[RLH2	伝送出力 2 上限設定	20.00 mg/L	
20.00	溶存酸素濃度伝送 : 伝送出力 2	下限值~20.00 mg/L	
	水温伝送 : 伝送出力 2 -	下限值~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率伝送: 伝送出力 2	下限值~200.0%	
	酸素分圧伝送 : 伝送出力 2 -		
	EVT1~4 MV 伝送 : 伝送出力 2 ·		
TRLL2	伝送出力2下限設定	0.00 mg/L	
	溶存酸素濃度伝送 : 0.00 mg/L~		
	水温伝送 : 0.0 ℃~伝送		
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0%~伝送		
	酸素分圧伝送 : 0.0 kPa~伝 EVT1~4 MV 伝送 : 0.0 %~伝送		
TRENZ		直前値ホールド	
BEFHO	6 EFH : 直前値ホールド	臣即順か ルト	
	与E FH□:設定値ホールド([校正明	幸伝送出力 2 設定値ホー	
	ルド設定]で設定した値を出力します。)		
	Pい日 : 測定値(溶存酸素濃度校正時の測定値を出力し		
	ます。)	E E E E E	
TR4E2	校正時伝送出力2設定値ホールド	0.00 mg/L	
	設定		
	溶存酸素濃度伝送 : 0.00~20.00 mg/L		
	水温伝送 : 0.0~50.0 ℃		
	溶存酸素飽和率伝送: 0.0~200.0 %		
	酸素分圧伝送 : 0.0~150.0 kPa		
	EVT1~4 MV 伝送 : 0.0~100.0 (

(*): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合,表示します。

11.8 EVT1 動作設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ		
EKT IF	EVT1 動作選択	動作無し			
	do_H : 溶存酸素濃				
	do_L :溶存酸素濃				
	以下MPH:水温入力上	报動作 7月15日 (45)			
	UFMPL:水温入力下 doh_H :溶存酸素飽	収期作 和マスカ [- 四動 <i>作</i>			
	ロロー・・・・ 谷仔酸系的 はっちょう おおり おおり おおり おおり はんしょう かんしょう はんしゅう はんしゅん はんしん はんし				
	以アアト日:酸素分圧入				
	以PP与L:酸素分圧入力下限動作				
	「_CAP: センサキャ				
	∊∟Е Б□:洗浄出力				
	do_HL:溶存酸素濃				
	「MPHL:水温入力上	下限個別動作			
		和率入力上下限個別動作			
	以PRHL:酸素分圧入				
ESK (EVT1 設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L			
		水温入力 : 0.0 ℃			
		溶存酸素飽和率入力:0.0%			
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa			
	溶存酸素濃度入力 : 0	•			
		.0∼50.0 °C			
	溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0 %				
EP I	酸素分圧入力 : 0				
	EVT1 比例带設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L 水温入力 : 0.0 ℃			
		水温入力 : 0.0 °C 溶存酸素飽和率入力 : 0.0 %			
		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
	溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L				
		00° °20.00 mg/L 0.0∼50.0 °C			
	溶存酸素飽和率入力:0				
		.0∼150.0 kPa			
E IRSI	EVT1 リセット設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L			
		水温入力 : 0.0 ℃			
		溶存酸素飽和率入力:0.0%			
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa			
	溶存酸素濃度入力 : -2	2.00~2.00 mg/L			
	水温入力 : -5.0~5.0 ℃				
	溶存酸素飽和率入力:-20.0~20.0%				
	酸素分圧入力 : -				
EIdIF	EVT1 動作幅選択	基準値			
\\ \d! F\	□ d! F □ : 中間値				

キャラクタ	名 称,設定範囲		工場出荷初期	朝値	データ
E IdFo	EVT1 上方側動作幅設定	溶存酸素	濃度入力	: 0.01 mg/L	
		水温入力		: 1.0 ℃	
		溶存酸素	飽和率入力	: 0.1 %	
		酸素分圧	入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~4.00	mg/L		
	水温入力 : 0	.0~10.0 °C	C		
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~40.0 %	, 0		
	酸素分圧入力 : 0	.0∼30.0 k	Pa		
EIdFU	EVT1 下方側動作幅設定			_	
		水温入力		: 1.0 ℃	
			飽和率入力		
			入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0		0		
	水温入力 : 0.				
	溶存酸素飽和率入力:0				
- , , , -	酸素分圧入力 : 0.				
EIDNE	EVT1 動作 ON 遅延タイマ	設定	0秒		
	0~10000秒	_ =n	0.71		
EIDFI	EVT1 動作 OFF 遅延タイラ	マ設定	0秒		
	0~10000秒		22.51		
E /c	EVT1 比例周期設定		30 秒		
30	1~300 秒		400.0/		
EloLH	EVT1 出力上限設定	0/	100 %		
100	EVT1 出力下限值~100	%			
Elall	EVT1 出力下限設定		0 %		
	0 %~EVT1 出力上限值		0.7.1		
	EVT1 出力 ON 時出力 ON	時间設定	0秒		
	0~10000秒	· n+ 88=n. 📥	0.56		
	EVT1 出力 ON 時出力 OFF	時间設定	0秒		
	0~10000秒	\ <u>_</u>	ж д т	0.00 "	
ELL	EVT1 上下限個別下方側		濃度入力	: 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力		: 0.0 ℃	
			飽和率入力		
	酸素分圧入力 : 0.0 kPa				
	溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L				
	水温入力 : 0.0~50.0 °C 溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0 %				
	酸素分压入力 : 0				
	\mathbf{D} 一	.u ⁻ ~ 150.0	rra		

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
E I_H	EVT1 上下限個別上方側	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力:0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~20.00 mg/L	
	水温入力 : 0	.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~200.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.0∼150.0 kPa	
E 1_HY	EVT1 動作すきま設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L	
		水温入力 : 1.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.1%	
		酸素分圧入力 : 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.01∼2.00 mg/L	
	水温入力 : 1	.0∼5.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.1~20.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.1∼15.0 kPa	

11.9 EVT2 動作設定グループ

キャラクタ 名 称,設定範囲 工場出荷初期値 ラ EV「2F EVT2 動作選択 動作無し ロード :溶存酸素濃度入力上限動作	
do_H □:溶存酸素濃度入力上限動作	
do_L : 溶存酸素濃度入力下限動作	
以「MPH:水温入力上限動作	
は「MPL:水温入力下限動作 ロロー H:溶存酸素飽和率入力上限動作	
ロロリール : 俗行酸系配和率八刀工限動作 ロロリーム : 溶存酸素飽和率入力下限動作	
以門では、一般素が圧入力上限動作	
はPRらに : 酸素分圧入力下限動作	
「_cRP: センサキャップ交換タイマ	
ことと 5□:洗浄出力	
do_HL:溶存酸素濃度入力上下限個別動作	
「MPHL: 水温入力上下限個別動作	
ロード : 溶存酸素飽和率入力上下限個別動作	
以PRHL:酸素分圧入力上下限個別動作	
E - EVT2 設定 溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
水温入力 : 0.0 ℃	
溶存酸素飽和率入力:0.0%	
酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L	
水温入力 : 0.0~50.0 ℃	
溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0 %	
酸素分圧入力 : 0.0~150.0 kPa EVT2 比例帯設定 溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
17 7 20 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	
溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L	
水温入力 : 0.0~50.0 °C	
溶存酸素飽和率入力: 0.0~200.0 %	
酸素分圧入力 : 0.0~150.0 kPa	
E 2 P - パ EVT2 リセット設定 溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
溶存酸素飽和率入力: 0.0 %	
酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
溶存酸素濃度入力 : -2.00~2.00 mg/L	
水温入力 : -5.0~5.0 ℃	
溶存酸素飽和率入力: -20.0~20.0 %	
酸素分圧入力 : -15.0~15.0 kPa	
ECCL F EVT2 動作幅選択 基準値	
¬d; F□ cd; F□ : 中間値	
与d! F□:基準値	

キャラクタ	名 称,設定範囲		工場出荷初	期値	データ
E2dFo	EVT2 上方側動作幅設定	溶存酸素	濃度入力	: 0.01 mg/L	
		水温入力		: 1.0 ℃	
		溶存酸素	飽和率入力	: 0.1 %	
		酸素分圧	入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.	.00~4.00	mg/L		
	水温入力 : 0.				
	溶存酸素飽和率入力:0				
~ ~ ~	酸素分圧入力 : 0	ı			
E24FU	EVT2 下方側動作幅設定			_	
		水温入力		: 1.0 ℃	
			飽和率入力		
	Note I must be Nills be as I		<u>入力</u>	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.		•		
	水温入力 : 0.				
	溶存酸素飽和率入力:0				
17 7 N.17	酸素分圧入力 : 0.		1		
EZONE LLLLD	EVT2 動作 ON 遅延タイマ	設正	0秒		
	0~10000 秒	→=∿⇔	0.46		
E2aff 	EVT2 動作 OFF 遅延タイラ	く設定	0秒		
	0~10000秒		00 til		
E2c 	EVT2 比例周期設定		30 秒		
	1~300 秒		100.0/		
E2aLH 	EVT2出力上限設定	0/	100 %		
	EVT2 出力下限値~100	70	0 %		
E2aLL D	│ EVT2 出力下限設定 │		0 70		
ooNF2	EVT2 出力 ON 時出力 ON		0秒		
	EV12 出力 ON 時出力 ON 0~10000 秒	时间改处	U 1/2		
00FF2	EVT2 出力 ON 時出力 OFF	時間設定	0秒		
	EV12出力ON時出力OFF 0~10000秒	时间改处	U		
EZ_L	EVT2 上下限個別下方側	次方戒主	濃度入力	· 0.00 ma/l	
	EVI2 エト吸徊がトカ側 動作点設定	格子酸系 水温入力		: 0.00 mg/L : 0.0 °C	
	划作示以化		飽和率入力		
			入力	: 0.0 /0 : 0.0 kPa	
	 溶存酸素濃度入力 : 0			. 0.0 Ki u	
	溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L 水温入力 : 0.0~50.0 ℃				
	酸素分圧入力 : 0				

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
EZ_H	EVT2 上下限個別上方側	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~20.00 mg/L	
	水温入力 : 0	.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~200.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.0∼150.0 kPa	
E5_H3	EVT2 動作すきま設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L	
		水温入力 : 1.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.1%	
		酸素分圧入力 : 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.01∼2.00 mg/L	
	水温入力 : 1	.0∼5.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.1~20.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.1∼15.0 kPa	

11.10 EVT3 動作設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ		
EVEBE	EVT3 動作選択	動作無し			
	<u> </u>				
	do_H □:溶存酸素濃度入力上限動作				
	do_L :溶存酸素濃度入力下限動作				
	は「MPH:水温入力上」	限動作			
		限期作 fn索力力 la阻翻作			
	ロロー・ ・ 俗仔酸系 飽ん はい ・ 一				
	以PR5H:酸素分圧入				
	WPP与L:酸素分圧入	力下限動作			
	「_CAP: センサキャ				
	cl∈ 5□:洗浄出力				
	do_ HL:溶存酸素濃质				
	「MPHL:水温入力上」	下限個別動作			
		和率入力上下限個別動作			
	WPRHL:酸素分圧入				
	EVT3 設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L			
		水温入力 : 0.0 ℃			
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%			
	Silver and traditions of	酸素分圧入力 : 0.0 kPa			
	溶存酸素濃度入力 : 0	_			
		.0∼50.0 °C			
	溶存酸素飽和率入力:0				
EP3	酸素分圧入力 : 0	I			
	EVT3 比例帯設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L 水温入力 : 0.0 °C			
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa			
	溶存酸素濃度入力 : 0				
		.0~50.0 °C			
	溶存酸素飽和率入力:0				
		.0∼150.0 kPa			
E3R55	EVT3 リセット設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L			
		水温入力 : 0.0 ℃			
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%			
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa			
	溶存酸素濃度入力 : -2	2.00~2.00 mg/L			
	水温入力 : -5.0~5.0 ℃				
	溶存酸素飽和率入力: -20.0~20.0 %				
	酸素分圧入力 : -	1			
	EVT3 動作幅選択	基準値			
'adiF□	<i>c d! F</i> □:中間値				
	与d1 F□:基準値				

キャラクタ	名 称,設定範囲		工場出荷初	期値	データ
E3dFo	EVT3 上方側動作幅設定	溶存酸素	濃度入力	: 0.01 mg/L	
				: 1.0 ℃	
		溶存酸素	飽和率入力	: 0.1 %	
		酸素分圧	入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0		•		
	水温入力 : 0				
	溶存酸素飽和率入力:0				
, - -, ,- , ,	酸素分圧入力 : 0				
EBAFU	EVT3 下方側動作幅設定			: 0.01 mg/L	
		水温入力		: 1.0 ℃	
			飽和率入力		
			<u>入力</u>	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.		•		
	水温入力 : 0. 溶存酸素飽和率入力: 0.				
	酸素分压入力 : 0				
EBONE	EVT3 動作 ON 遅延タイマ		Pa 0 秒		
	0~10000 秒	政化	U 1/9		
EBOFF	EVT3 動作 OFF 遅延タイラ		0秒		
	0~10000秒	· IX.C	0 19		
E3c	EVT3 比例周期設定		30 秒		
30	1~300 秒		00 1/2		
EBOLH	EVT3 出力上限設定		100 %		
100	EVT3 出力下限值~100	%	100 /0		
EBoLL	EVT3 出力下限設定		0 %		
	0 %~EVT3 出力上限值				
aaNF3	EVT3 出力 ON 時出力 ON	時間設定	0秒		
	0~10000 秒				
ooF/3	EVT3出力ON時出力OFF	時間設定	0秒		
	0~10000 秒				
EBLL	EVT3 上下限個別下方側	溶存酸素	濃度入力	: 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力		: 0.0 ℃	
		溶存酸素	飽和率入力	: 0.0 %	
		酸素分圧	入力	: 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L				
		.0~50.0 °			
	溶存酸素飽和率入力:0				
	酸素分圧入力 : 0	.0~150.0	kPa		

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
EBLH	EVT3 上下限個別上方側	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~20.00 mg/L	
	水温入力 : 0	.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~200.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.0∼150.0 kPa	
E3_HY	EVT3 動作すきま設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L	
		水温入力 : 1.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.1%	
		酸素分圧入力 : 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.01∼2.00 mg/L	
	水温入力 : 1	.0∼5.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.1~20.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.1∼15.0 kPa	

11.11 EVT4 動作設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ	
EKTHE	EVT4 動作選択	動作無し		
	<u> </u>			
	do_H □:溶存酸素濃度入力上限動作			
	do_ ↓□:溶存酸素濃质			
	は「MPH:水温入力上			
	は「MPL:水温入力下」	限動作		
	do-1 溶存酸素飽素を表現する			
	ロロリーと:溶存酸素飽き 以PRSH:酸素分圧入			
	以PP-L:酸素分圧入。 はPP-L:酸素分圧入。	力工限制作 力下限動作		
	「「ころ?」センサキャ			
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 			
	do_HL:溶存酸素濃	要入力上下限個別動作		
	「MPHL:水温入力上			
		和率入力上下限個別動作		
	WPRHL:酸素分圧入			
EHKH	EVT4 設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L		
		水温入力 : 0.0 ℃		
		溶存酸素飽和率入力: 0.0 %		
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa		
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~20.00 mg/L		
	水温入力 : 0	.0∼50.0 ℃		
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~200.0 %		
	酸素分圧入力 : 0	.0∼150.0 kPa		
EPH	EVT4 比例带設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L		
		水温入力 : 0.0 ℃		
		溶存酸素飽和率入力:0.0%		
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa		
	溶存酸素濃度入力 : 0	_		
		.0∼50.0 ℃		
	溶存酸素飽和率入力:0			
		.0∼150.0 kPa		
E4R47	EVT4 リセット設定	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L		
		水温入力 : 0.0 ℃		
		溶存酸素飽和率入力: 0.0%		
	Note to with the Nett to the I	酸素分圧入力 : 0.0 kPa		
	溶存酸素濃度入力 : -2	•		
	水温入力 : -5.0~5.0 ℃			
	溶存酸素飽和率入力:-20.0~20.0%			
<u></u>	酸素分圧入力 : - ′			
EYALE	EVT4 動作幅選択	基準値		
5 <i>81 F</i>	cd! F□:中間値			

キャラクタ	名 称,設定範囲		工場出荷初期	朝値	データ
EYdFo	EVT4 上方側動作幅設定	溶存酸素	濃度入力	: 0.01 mg/L	
		水温入力		: 1.0 ℃	
		溶存酸素	飽和率入力	: 0.1 %	
		酸素分圧	入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.	.00~4.00	mg/L		
	水温入力 : 0.	.0~10.0 °C	C		
	溶存酸素飽和率入力:0.	.0~40.0 %	, 0		
	酸素分圧入力 : 0.	.0∼30.0 k	Pa		
EYAFU	EVT4 下方側動作幅設定			_	
		水温入力		: 1.0 ℃	
			飽和率入力		
			入力	: 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.		•		
	水温入力 : 0.				
	溶存酸素飽和率入力:0.				
	酸素分圧入力 : 0.				
EHANT	EVT4 動作 ON 遅延タイマ	'設定	0秒		
	0~10000秒		T		
EYOFF	EVT4 動作 OFF 遅延タイプ	マ設定	0 秒		
	0~10000 秒				
EYE	EVT4 比例周期設定		30 秒		
30	1~300 秒				
EYOLH	EVT4 出力上限設定		100 %		
	EVT4 出力下限值~100	%			
EYOLL	EVT4 出力下限設定		0 %		
	0 %~EVT4 出力上限值				
00NF4	EVT4 出力 ON 時出力 ON	時間設定	0 秒		
	0~10000 秒		_		
00F14	EVT4 出力 ON 時出力 OFF	時間設定	0 秒		
	0~10000 秒	1			
E4_L	EVT4 上下限個別下方側	溶存酸素	濃度入力	: 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力		: 0.0 ℃	
			飽和率入力		
			入力	: 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0.00~20.00 mg/L				
		.0~50.0 °C			
	溶存酸素飽和率入力:0.				
	酸素分圧入力 : 0.	.0~150.0	kPa		

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
E4_H	EVT4 上下限個別上方側	溶存酸素濃度入力 : 0.00 mg/L	
	動作点設定	水温入力 : 0.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力:0.0%	
		酸素分圧入力 : 0.0 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.00~20.00 mg/L	
	水温入力 : 0	.0~50.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.0~200.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.0∼150.0 kPa	
E4_HY	EVT4 動作すきま設定	溶存酸素濃度入力 : 0.01 mg/L	
		水温入力 : 1.0 ℃	
		溶存酸素飽和率入力: 0.1%	
		酸素分圧入力 : 0.1 kPa	
	溶存酸素濃度入力 : 0	.01∼2.00 mg/L	
	水温入力 : 1	.0∼5.0 ℃	
	溶存酸素飽和率入力:0	.1~20.0 %	
	酸素分圧入力 : 0	.1∼15.0 kPa	

11.12 通信機能設定グループ

通信機能設定グループは、シリアル通信(オプション: **C5**)を付加していない場合、表示しません。

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
EM5L	通信プロトコル選択	神港標準	
NoML	NoML: 神港標準		
	<i>Modฅ</i> □: MODBUS ASCII モート		
	<i>™๑₫ឱ</i> □: MODBUS RTU モード		
c MNo	機器番号設定	0	
	0~95		
cM5P	通信速度選択	9600 bps	
<u> </u>	□□□55 : 9600 bps		
	☐☐ /母♂:19200 bps		
	□□ <i>∃8</i>		
∟MFT□	データビット/パリティ選択	7 ビット/偶数	
7EKN	<i>8NaN</i> □:8 ビット/無し		
	7N₀N□:7ビット/無し		
	<i>₿Εド№</i> □:8 ビット/偶数		
	7Eヒハ□:7ビット/偶数		
	<i>₿odd</i> □:8ビット/奇数		
	<i>7odo</i> □:7ビット/奇数		
_M5/	ストップビット選択	ストップビット1	
[]	□□□□ /: ストップビット 1		
	□□□□ ?: ストップビット2		

11.13 洗浄機能設定グループ

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
ELNIM	洗浄動作時間設定	30 秒	
30	10~120 秒		
ELNEB	洗浄タイマ設定	OFF(無し)	
off	<i>□FF</i> □□(無し),10~240 分		
ELNIT	洗浄待機時間設定	0 秒	
	0~60 秒		

11.14 固有機能設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ		
Lock	設定値ロック選択	ロック解除			
	<u> </u>				
	Lock 1:ロック1				
	Lock2:ロック2				
	Lock3 : ロック 3	T			
₽KL[バックライト点灯箇所選択	全点灯			
RLL	ALL : 全点灯				
	do : 溶存酸素濃度表示器				
	与€「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				
	月∊□□□□:動作表示灯				
	do与「□:溶存酸素濃度表示器+沿				
	doRc□:溶存酸素濃度表示器+動				
//	与長「丹」 :温度表示器+動作表示灯				
col R	溶存酸素濃度表示色切替選択 	赤			
	- 750				
		名初 麸			
cLP	溶存酸素濃度表示色切替基準値	0.10 mg/L			
	設定	0.10 mg/L			
	0.00∼20.00 mg/L				
cLRG	溶存酸素濃度表示色切替範囲設定	0.01 mg/L			
	0.00∼20.00 mg/L				
aprmo	バックライト表示時間設定	0分			
	0~99 分				
BERSL	バーグラフ表示選択	表示無し			
	[=]=]=]: 表示無し				
	「 				
- -	「₽aГē: 伝送出力 2	T			
INERR	入力異常時 EVT 出力動作選択	無効			
off	□ M□□□□ : 有効				
7	oFF : 無効	T			
E51/ 1	EVT1 設定	365 日			
365	0~1095 日				
EaNT	EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒			
	0~10000秒				
Eoff	EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒			
	0~10000 秒	005 🖽			
<i>E \\ 2</i> 365	EVT2 設定	365 日			
	0~1095 日	0 I/s			
Eanra Liid	EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒			
	0~10000 秒				

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
Eoff2	EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
E 51/3	EVT3 設定	365 日	
385	0~1095 目		
EaNEB	EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
Eaff3	EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
EHKH	EVT4 設定	365 日	
385	0~1095 ⊟		
EDNIY	EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
EDFFY	EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
RETM	センサキャップ交換タイマ残時間	365 日	
365	表示		
	0~1095 日		

11.15 自己診断グループ

キャラクタ		モードの説明		
全点灯	全点灯モード			
個別点灯	個別点灯モー	۴		
KES	キー入力モー	۴		
NoNE	温度表示器	キー入力		
	Nane	キーを押さない場合		
	UP	△キーを押した場合		
	doWN_	▽キーを押した場合		
	db	2つ以上のキーを同時に押した場合		
الالام	出力モード			
off	温度表示器 出力			
	off	全 EVT 出力,自己診断出力 OFF,各伝送出力 4 mA DC		
	EVT I	EVT1 出力 ON		
	Erra	EVT2 出力 ON		
	EVEB	EVT3 出力 ON		
	EVEY	EVT4 出力 ON		
	hELF[]	自己診断出力 ON		
	rRof i	伝送出力 1 20 mA DC		
	rrar2	伝送出力 2 20 mA DC		

キャラクタ	モードの説明						
doIII	入力モード						
測定値	溶存酸素濃度表示器 温度表示器						
	do	溶存酸素濃度測定値					
	以ITEMP 水温測定値						
	dohRf	溶存酸素飽和率測定値					
	MPREH	酸素分圧測定値					
	NERP	センサキャップのシリアルナンバー					

11.16 データクリアグループ

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
ELRHL	データクリア選択	校正値	
c RL	<i>ᢏ昂ҍ</i> ҈∷∷∷: 校正値		
	与E「		
cLR	データクリア確認選択	データクリア中止	
No	No !!!!!: データクリア中止		
	¥E ┪◯◯◯ : データクリア実行		


11.17 エラーコード一覧

下記エラーの場合、温度表示器にエラーコードを表示します。

エラーコード	内容説明	発 生
ERRO	不揮発性ICメモリエラー	常時
ERR (溶存酸素検出器通信不良または溶存酸素検出器無し溶存酸素検出器へコマンドを送信した後,500 ms間無応答ならばコマンドを再送信します。 4回連続して無応答の場合,このエラーコードを表示します。 通信状態が正常になった場合,自動的に復帰します。エラーコード表示時,測定値は前回の測定値を保持します。	測定時および校正時
ERR2	溶存酸素検出器のセンサキャップ無しまたは装着不 良	
ERR3	校正エラー(入力異常または30分経過後,校正を行えない場合)	校正時
ERR4()	溶存酸素検出器から正常に測定値が取得できない	測定時および校正時

	1 C	۱E	
-	Iι)5	-

12. キー操作フローチャート



|左側上段は溶存酸素濃度表示器で設定(選択)項目キャラクタを,左側下段は温度表示器で工場 |出荷初期値を表しています。右側は設定(選択)項目名および参照ページを表しています。

*E.レ*厂点∃ EVT3 動作 □ 設定グループ

この色の設定グループおよび設定(選択)項目は、オプションが付加されていない場合、表示しません。

●キー操作について

 \cdot \triangle , MODE, SET : \triangle , MODE, SET キーを押すと, 矢印の項目に移行することを表しています。


・ マ + MODE (3 秒) : マキーを押しながら、MODE キーを約3秒間押し続けると、矢印の項目に移行することを表しています。

・SET $(3 \, 10)$, MODE $(3 \, 10)$: SET キーまたは MODE キーを約 $3 \, 10$ 間押し続けると,矢印の項目に移行することを表しています。

・ \triangle + SET $(3 \, b)$: \triangle キーを押しながら、SET キーを約 $3 \, b$ 間押し続けると、矢印の項目に移行することを表しています。 ・ ∇ + SET $(3 \, b)$: ∇ キーを押しながら、SET キーを約 $3 \, b$ 間押し続けると、矢印の項目に移行することを表しています。

・各設定(選択)項目の設定(選択)は、△キーまたは▽キーで行い、SETキーで登録します。

・各設定(選択)項目において、MODE キーを約3秒間押し続けると、表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。




(*1):洗浄出力モードで,洗浄動作中(洗浄動作時間および洗浄待機時間),測定値(溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率,酸素分圧,温度)はホールドします。

(*2):溶存酸素濃度,溶存酸素飽和率または酸素分圧測定値を表示します。

(*3):温度測定値を表示します。

(*4):校正中,溶存酸素濃度測定値が点滅します。


(*5): 2点校正モードで,1点目校正(100%飽和校正)中にエラーが発生した場合, MODE キーまたはSET キーを押すと,表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。



(*6):溶存酸素濃度測定値を表示します。

(*7): データクリア確認選択の選択内容により、以下のように動作します。

- ・データクリア中止を選択した場合、データクリアを行わずに、データクリア中止前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。
- ・データクリア実行を選択した場合,データクリアを行い,データクリア実行前の表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。(データクリア実行時,全表示が一瞬消灯します。)



6

13. お手入れ

13.1 お手入れ

- 1ヶ月毎に以下の項目を点検してください。
- ・測定部を水道水で清掃してください。
- ・測定部が傷ついたり、変質していないか確認してください。
- ・溶存酸素検出器ケーブルが傷ついたり、変質していないか確認してください。
- ・設置器具の腐食を確認してください。

13.2 定期点検

- 3ヶ月毎に以下の項目を点検してください。
- ・本器がしっかり固定されているか。
- 本器に破損などないか。
- ・端子台のねじがサビていないか。

13.3 消耗品交換

- 1年を目安にセンサキャップを交換してください。
- 交換用センサキャップ(DOS-CP)をご購入ください。

13.4 校正

■ 本器は、長期にわたり安定して測定できるように設計されていますが、測定の信頼性を保つために、少なくとも1年に一度校正してください。[7. 校 正(P.54)]

13.5 長期保管

- 長期にわたり本器を使用しない場合、下記のように保管してください。
- ・電源を供給元から外してください。
- ・溶存酸素検出器を水から引き上げて清掃してください。
- ・直射日光が当たらない所に保管してください。

14. 資 料

各温度における水中の飽和溶存酸素量(1 気圧, 塩分濃度 0 PSU の場合)

温度	飽和溶存	温度	飽和溶存	温度	飽和溶存	温度	飽和溶存
(℃)	酸素量	(℃)	酸素量	(℃)	酸素量	(℃)	酸素量
	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)
1	14.22	11	11.03	21	8.92	31	7.43
2	13.83	12	10.78	22	8.74	32	7.31
3	13.46	13	10.54	23	8.58	33	7.18
4	13.11	14	10.31	24	8.42	34	7.07
5	12.77	15	10.08	25	8.26	35	6.95
6	12.45	16	9.87	26	8.11	36	6.84
7	12.14	17	9.67	27	7.97	37	6.73
8	11.84	18	9.47	28	7.83	38	6.62
9	11.56	19	9.28	29	7.69	39	6.52
10	11.29	20	9.09	30	7.56	40	6.41

JIS K 0102-2016

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら、大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上、 お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)

・形 名 AER-102-DO ・計器番号 No. 194F05000

なお,動作上の不具合については、その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinko 神港テクノス株式会社

社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 東京営業所 〒171-0021 東京都豊島区池袋 1-11-1 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 メトロポリタンプラザビル 14 階 [URL] https://shinko-technos.co.jp/ TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 名古屋営業所 〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町3番 大阪営業所 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 CS 東外堀ビル 402 号室 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562 北陸 TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411 福岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446